

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84631/26/09/09
Nr zlecenia/szkody: 21/018680
Data zlecenia: 09-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0139968
Producent	AUDI
Model	Q7 19-24
Typ/wersja	SQ7 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2395
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3050
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3956
Moc silnika [KM/kW]	435/320
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ776CN
VIN	WAUZZZ4M4LD016016
Data 1. rejestracji	25-02-2020
Data nast. bad. techn.	09-09-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	189 553 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,0 mm
	lewe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,0 mm
tylna	prawo	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,5 mm

lewe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	4,0 mm
------	---	-----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 26. Podsufitka tkaninowa, czarna |
| 2. Alarm | 27. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 3. Aplikacje dekoracyjne matowe aluminium szczotkowane | 28. Podłokietnik przedni |
| 4. Audi parking system - czujniki parkowania - tył | 29. Radio MMI Plus |
| 5. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji | 30. Relingi dachowe - srebrne |
| 6. Audi virtual cockpit | 31. Spoiler dachowy S line |
| 7. Boczne poduszki przód/tył + kurtyny powietrzne | 32. Spryskiwacze lamp przednich |
| 8. Dywaniki podłogowe - przód i tył | 33. Sygnalizacja zapięcia pasów |
| 9. ESP | 34. System MMI Navigation plus z MMI touch response |
| 10. Fotele przednie podgrzewane | 35. System Start/Stop |
| 11. Fotele przednie regulowane elektrycznie | 36. System kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 12. Fotele przednie sportowe | 37. System nagłośnienia Audi Sound System |
| 13. Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu | 38. Szyby termoizolacyjne |
| 14. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | 39. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 15. Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami | 40. Tylne kanapa, dzielona i składana |
| 16. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 41. Tylne oparcie składane i dzielone |
| 17. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane | 42. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód |
| 18. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 43. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 19. Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane | 44. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 20. Lusterka boczne w kolorze aluminium | 45. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 21. Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania | 46. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport |
| 22. Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie | 47. Zderzaki S line w kolorze nadwozia |
| 23. Nakładki na pedały i podpórka pod lewą nogę ze stali szlachetnej | 48. Zestaw narzędzi |
| 24. Pakiet światła Ambiente | 49. Złącze Bluetooth |
| 25. Podnośnik samochodowy | 50. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. 2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną | - |
| 2. Audi Smartphone Interface | - |
| 3. Audi phone box | - |
| 4. Dach szklany panoramiczny | - |
| 5. Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą | - |
| Dolne elementy wnętrza pokryte skórą | |
| Górne elementy wnętrza pokryte skórą | |
| 6. Felgi aluminiowe 22 (5-ramienne) Audi Sport antracytowe z ogumieniem 285/35 | - |
| 7. Fotele przednie i tylne podgrzewane | - |
| 8. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy | - |
| 9. Fotele przednie sportowe typu S | - |
| 10. Hak holowniczy elektrycznie wysuwany | - |
| 11. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna plus, skórzana ze spłaszczonym wieńcem | - |

12. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa	-
13. Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym	-
14. Koło zapasowe składane	-
15. Lakier metalik	-
16. Lampy przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi i spryskiwaczami, tylne światła LED	-
17. Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień	-
18. Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	-
19. Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem	-
20. Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy	-
Dodatkowe oświetlenie wnętrza, 30 kolorów	-
21. Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim	-
Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka	-
Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji	-
Ostrzeżenie przy wysiadaniu	-
Ostrzeżenie przy zmianie pasa ruchu	-
Asystent skrzyżowań	-
Asystent ruchu poprzecznego z tyłu	-
Audi pre sense 360	-
22. Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim	-
Asystent skręcania	-
Asystent efektywności	-
Asystent omijania przeszkód	-
Tempomat adaptacyjny	-
Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa	-
23. Pakiet wspomagający parkowanie	-
24. Panel obsługi - dotykowy optyka szklana i rozszerzona optyka aluminium	-
25. Pierścienie Audi w kolorze czarnym	-
26. Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje	-
27. Relingi dachowe - czarne	-
28. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową	-
29. System nagłośnienia Bang&Olufsen Advanced	-
30. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
31. Tapicerka skórzana Valcona z pikowaniem	-
32. Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych	-
33. Układ kierowniczy (dynamiczny) wszystkich kół z tylną osią skrętną	-
34. Wyświetlacz Head-Up	-
35. Wzmocnienie odbioru LTE	-
36. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

OgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne) -
Aktualna sytuacja rynkowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09/2026). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 7/60

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Aktywny komunikat: nie można uruchomić ogrzewania postojowego wskutek błędu systemu. Głośna praca silnika - do weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 22.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Numer identyfikacyjny



Fot. 24.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Książka serwisowa – dane



Fot. 26.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Kierownica z lewej strony



Fot. 30.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 32.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Tunel środkowy



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.
Kierownica (na wprost)



Fot. 36.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 40.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 66.

Listwa śr zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 70.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 76.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Zderzak tylny cz górna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 84.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 90.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 95.
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.
Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 98.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.
Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 100.
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.


Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 102.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 104.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1