

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/69403/26/07/27
commission/ damage No. : 25/010830
Date of commission: 27-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Grzegorz Sworst (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Marki

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0165081
Manufacturer	BYD
Model	Seal U DM-i 24-
Type / version	Seal U DM-i 1.5T Design AWD
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2100
Gross vehicle weight [kg]	2510
Wheelbase 1/2	2765
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1497
Engine Power [hp/kW]	130/96
Gearbox	automatic 1- gear
Registration /record No.	SK4G328
VIN / serial number	LGXCD4C48S0095663
Date of first registration	26-05-2025
Date of next. tech. test	26-05-2028
Year of manufacture	2025 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	14 772 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,0 mm
	left	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,0 mm
back	right	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,5 mm
	left	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Apple Carplay oraz Android Auto
3. Asystent hamowania hydrauliczny HBA
4. Asystent pasa ruchu (LKA)
5. Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)
6. Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
7. Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
8. Asystent świateł drogowych (HMA)
9. Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
10. Blokada drzwi automatyczna
11. Czujniki parkowania z przodu
12. Czujniki parkowania z tyłu
13. Dach panoramiczny elektrycznie otwierany z roletą elektryczną
14. Dynamiczne oświetlenie powitalne
15. ESP
16. Ekran dotykowy, elektrycznie obracany 15,6"
17. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
18. Felgi aluminiowe 19" dwukolorowe z ogumieniem 235/50
19. Filtr powietrza PM 2.5
20. Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia)
21. Fotel kierowcy z wentylacją, podgrzewaniem i pamięcią ustawienia
22. Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-stopniowa regulacja, pamięć położenia
23. Fotel kierowcy, zintegrowany zagłówek
24. Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4-kierunkach
25. Fotel pasażera wentylowany z podgrzewaniem
26. Fotel pasażera, zintegrowany zagłówek
27. Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
28. Gniazdko 12 V
29. Gniazdo ładowania USB z przodu x2 (1x 18 W typu C i 1x 60 W typu C)
30. Gniazdo ładowania USB z tyłu x2 18 W typu C
31. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
32. Inteligentna kontrola ograniczenia prędkości (ISLC)
33. Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:60
34. Kierownica podgrzewana
57. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
58. Poduszka powietrzna centralna z przodu
59. Poduszka powietrzna przednia kierowcy
60. Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
61. Poduszki powietrzne boczne z przodu
62. Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
63. Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
64. Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
65. Połączenia alarmowe (E-Call)
66. Półka osłaniająca zawartość bagażnika
67. Radio DAB+ i FM
68. Relingi dachowe aluminiowe
69. Siedzenia tylne z ręczną regulacją zagłówków
70. System audio "Infinity" 10-głośnikowy
71. System awaryjnego hamowania, automatyczny (AEB)
72. System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA)
73. System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania silnika
74. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
75. System hydraulicznego wspomagania hamowania (HBB)
76. System kamer 360 stopni
77. System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
78. System kontroli trakcji (TCS)
79. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
80. System oczyszczania powietrza PM2.5 z filtrem
81. System ostrzegania przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
82. System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
83. System ostrzegania przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW)
84. System ostrzeżenia o otwarciu drzwi (DOW)
85. System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
86. System predykcyjnego ostrzegania przed kolizją (PCW)
87. System przeciwkradzieżowy
88. System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
89. System sterowania głosem, inteligentny - "Hi, BYD"
90. System wspomagania ruszania pod górę (HHC)

- | | |
|--|---|
| 35. Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą wegańską | 91. System wykrywania jednoczesnego naciśnięcia pedału hamulca i przyśpieszenia (BOS) |
| 36. Kłapa bagażnika otwierana/zamykana elektrycznie | 92. System wykrywania obecności dziecka (CPD) |
| 37. Kluczyk inteligentny 2x | 93. System zapobiegający dachowaniu (RMI) |
| 38. Komfortowe zatrzymanie (CST) | 94. System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) |
| 39. Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP) | 95. Szyba przednia z ochroną przed promieniowaniem UV, izolacją termiczną i izolacją akustyczną |
| 40. Lakier metalik | 96. Szyby boczne elektrycznie sterowane z funkcją one touch i zabezpieczeniem przed przytraśnięciem |
| 41. Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane | 97. Szyba tylna i boczne, przyciemniane |
| 42. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 98. Tapicerka ze skóry wegańskiej |
| 43. Mechaniczna blokada bezpieczeństwa przed dziećmi | 99. Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) |
| 44. Monitorowanie martwego pola (BSD) | 100. Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow, Sand, Muddy |
| 45. Monitorowanie ruchu poprzecznego przed pojazdem (FCTA) z funkcją hamowania (FCTB) | 101. Usługa w chmurze – aplikacja BYD |
| 46. Monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) i Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | 102. Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC) |
| 47. Nawiewy tylne | 103. Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu |
| 48. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami | 104. Wyświetlacz przezierny (HUD) |
| 49. Oświetlenie Ambiente wielobarwne, zsynchronizowane z rytmem muzyki | 105. Zaczepy ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne fotele tylne |
| 50. Oświetlenie LED do czytania z przodu i z tyłu | 106. Łączność pokładowa 4G |
| 51. Oświetlenie LED w drzwiach przednich | 107. Ładowanie bezprzewodowe smartfona 2 x, 15 W |
| 52. Oświetlenie podłogowe z przodu | 108. Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC) |
| 53. Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych | 109. Światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| 54. Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 12,3" | 110. Światła przeciwmgielne tylne |
| 55. Pasy bezpieczeństwa przednie z naprężeniem i ogranicznikiem siły naprężenia | 111. Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie |
| 56. Pasy bezpieczeństwa tylne, środkowe z ogranicznikami siły naprężenia | 112. Światła tylne w technologii LED |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

Corrections

Mileage

Tyres

Other

Stwierdzone uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 04-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Grzegorz Sworst (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
Warunki parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny




Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.

Książka serwisowa – dane




Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Kluczyki



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 48.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1