

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91456/26/09/30
Nr zlecenia/szkody: 21/036840
Data zlecenia: 30-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0148954
Producent	HYUNDAI
Model	Elantra 21-23
Typ/wersja	Elantra 1.6 Smart
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1212
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1750
Rozstaw osi 1/2	2720
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	123/90
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ236EF
VIN	KMHLN41EANU206081
Data 1. rejestracji	31-08-2021
Data nast. bad. techn.	27-08-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	165 893 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FALKEN, AZENIS FK510	225/45 R17 94Y	4,0 mm
	lewo	FALKEN, AZENIS FK510	225/45 R17 94Y	4,0 mm
tylna	prawo	Hankook, ventus S1 evo2 K117 MFS	225/45 R17 91W	5,0 mm
	lewo	Hankook, ventus S1 evo2 K117 MFS	225/45 R17 91W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Asystent podjazdu (HAC)
4. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz Junction Turning
5. Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
6. Automatyczne włączanie świateł
7. Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
8. Czujnik deszczu
9. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
10. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
11. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
12. Funkcja automatycznego odparowywania szyb
13. Gazetownik w oparciu fotela pasażera
14. Gniazdo 12V
15. Gniazdo USB
16. Grill przedni z elementami chromowanymi
17. Głośniki w drzwiach przednich
18. Głośniki wysokotonowe
19. Hamulec ręczny pomocniczy
20. Immobilizer
21. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
22. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
23. Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
24. Kierownica ze sterowaniem radia
25. Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym
26. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
27. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
28. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
29. Komputer pokładowy z 4,2 calowym ekranem kolorowym
30. Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
31. Koło zapasowe - dojazdowe
32. Lakier uni
33. Listwa ozdobna na desce rozdzielczej, czarna błyszcząca
34. Listwy okienne chromowane
35. Listwy progowe
36. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
38. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
39. Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc
40. Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
41. Nawiew dla pasażerów tylnych foteli
42. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane i podświetlane, z lusterkami
43. Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej
44. Oświetlenie przedniego schowka
45. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
46. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
47. Podłokietnik przedni ze schowkiem
48. Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
49. Port USB do ładowania
50. Port USB w konsoli centralnej
51. Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
52. System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
53. System monitorowania ciśnienia w oponach
54. System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
55. System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
56. System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, łączność z Android Auto i Apple CarPlay
57. System podążania na pasie ruchu (LFA)
58. System ratunkowy E-CALL
59. Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
60. Szyby przednie barwione
61. Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Up-Down
62. Szyby tylne barwione
63. Tapicerka materiałowa Tricot
64. Tempomat
65. Uchwyty na napoje
66. Wspomaganie kierownicy - elektryczne
67. Wyciszenie maski
68. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
69. Zamek centralny
70. Zderzaki w kolorze nadwozia
71. Zderzaki z chromowanymi listwami ozdobnymi
72. Światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne, LED
73. Światła przeciwmgielne LED, tylne

37. Lusterka boczne w kolorze nadwoziaWyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 225/45 | - |
| 2. Pakiet Winter | - |
| Fotele przednie - ogrzewane | |
| Kierownica podgrzewana | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

- | | |
|--|---|
| Regularność przeglądów serwisowych | - |
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Konieczne naprawy | - |
| Braki i uszkodzenia | - |
| Aktualna sytuacja rynkowa | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

b/n

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewoźnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Kluczyki



REJESTRACJA SPRZEDAŻY		PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNI	
Model	ELANTRA	Model	ELANTRA
Nr nadwozia (VIN)	WHAH1NG16ANW206081	Nr nadwozia (VIN)	
Data sprzedaży	13-08-2021	Data przeglądu	02-08-2028
		Stan licznika (km)	10
		Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedawnego i zgodnie z instrukcją Hyundai.	

Fot. 36.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40.


Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50.
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 76.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 80.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.


Słupki środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94.

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 96.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 98.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 100.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 104.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 106.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 108.
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.


Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 110.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 112.

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113.

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 114.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2