

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/62944/26/07/08
commission/ damage No. : 23/004624
Date of commission: 08-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0134105
Manufacturer	SKODA
Model	Octavia III Kombi 17-20
Type / version	Octavia 1.6 TDI SCR Active
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1314
Gross vehicle weight [kg]	1927
Wheelbase 1/2	2686
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	115/85
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	BI265GY
VIN / serial number	TMBJG7NE6K0044181
Date of first registration	30-10-2018
Date of next. tech. test	20-01-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	204 782 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KORMORAN, SNOW	195/65 15 91H	5,0 mm
	left	KORMORAN, SNOW	195/65 15 91H	4,0 mm
back	right	KORMORAN, SNOW	195/65 15 91H	6,0 mm
	left	KORMORAN, SNOW	195/65 15 91H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Air conditioning | 24. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. Other |
| 3. Automatic limited slip differential | 26. Other |
| 4. Child seat fixation | 27. Other |
| 5. Colored glass | 28. Power assisted brakes |
| 6. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 29. Power steering |
| 7. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 30. Power windows front |
| 8. Driver knee airbag | 31. Radio, USB in |
| 9. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 32. Rear seat-backs foldable |
| 10. Exterior design: other | 33. Rear wiper |
| 11. Extra power outlet | 34. Remote controlled central locking |
| 12. Free service 4 years or more, upto 60000 km | 35. Roof railing |
| 13. Interior lights: other accessories | 36. Steel rims |
| 14. Interior: other | 37. Steering: other |
| 15. LED Daytime running lights | 38. Storage facilities in general |
| 16. Luggage compartment cover | 39. Storage facilities in general |
| 17. Mobile Tire System | 40. Textile upholstery |
| 18. On board computer | 41. Traction control |
| 19. On board monitor | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 20. Other | 43. Uni-Lackierung |
| 21. Other | 44. Vehicle immobilizer |
| 22. Other | 45. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |
| 23. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Fog lamps | - |
| 2. Full size spare wheel | - |
| 3. Leather steering wheel | - |
| 4. Park Distance Control rear | - |
| 5. Tinted rear windows | - |
| 6. Uni-Lackierung | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

Other

The validity of the technical examination -
Earlier repairs -
Braki uszkodzenia, weryfikacja serwisowa. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/53

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Niesprawny akumulator. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa




Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 42.

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Stupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 58.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Dach - zdjęcie poglądowe 1




Photo 62.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 66.

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1




Photo 74.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 78.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 80.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 82.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Podsufitka - Inne 1




Photo 86.

Podsufitka - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Photo 88.

Wykładzina podłogi - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Wykładzina podłogi - Inne 2



Photo 90.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1