

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80667/26/08/28
Nr zlecenia/szkody: 20/043739
Data zlecenia: 28-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0137462
Producent	FORD
Model	Edge 19-20
Typ/wersja	Edge 2.0 EcoBlue Twin-Turbo 4WD Vignale aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2043
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2655
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	238/175
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ0288P
VIN	2FMTK4V36LBA53026
Data 1. rejestracji	12-10-2020
Data nast. bad. techn.	17-10-2026
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	161 530 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowa perłowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FIRESTONE, ROADHAWK	255/45 R20 105W	4,0 mm
	lewo	FIRESTONE, ROADHAWK	255/45 R20 105W	4,0 mm
tylna	prawo	FIRESTONE, ROADHAWK	255/45 R20 105W	3,0 mm
	lewo	FIRESTONE, ROADHAWK	255/45 R20 105W	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu
3. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
4. Deska rozdzielcza wykończona skórą
5. Dodatkowa nagrzewnica PTC
6. Dysze spryskiwaczy ogrzewane
7. Dywaniki podłogowe – welurowe premium w 1 i 2 rzędzie
8. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
9. E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów
10. EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego
11. EBD - system rozdziału siły hamowania
12. ESC
13. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
14. Felgi aluminiowe 20, wzór 5x3-ramienny z efektem polerowanego aluminium z ogumieniem
15. Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
16. Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi
17. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
18. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, z pamięcią położenia
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie sportowe Sport Plus
21. Gniazdko 230V w konsoli centralnej
22. Hamulec postojowy elektryczny
23. Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
24. Kamera cofania
25. Kanapa tylna składana, dzielona
26. Kierownica ogrzewana
27. Kierownica skórzana
28. Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
29. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
30. Konsola centralna ze schowkiem i uchwytami na kubki
31. Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary
32. Koło zapasowe dojazdowe
33. Lampy tylne LED
34. Lane Keeping Alert, pakiet
37. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
38. Manetki do zmiany biegów
39. Nakładki na progi drzwi przednich, podświetlane, z napisem VIGNALE
40. Oświetlenie wnętrza LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze)
41. Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka)
42. Poduszki powietrzne czołowe, boczne, kolanowa, kurtyny boczne
43. RSC - System zapobiegający wywróceniu pojazdu
44. Reflektory Matrix LED
45. Reflektory automatyczne, pakiet
46. Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium
47. Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
48. Siatka podłogowa do bagażnika – mocowana do zaczepów
49. System Auto-Start-Stop
50. System elektrycznej blokady drzwi, uniemożliwiający ich otwarcie od środka przed dziećmi
51. System kontroli ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
52. System nawigacji/SYNC3/DAB+/B&Owyświetlacz8"/Applink3.0./ACP/AA/TMC/11głośników/USB/ster.kierownicy
53. System rozpoznawania znaków drogowych
54. System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji - Pre-Collision Assist
55. Szyba przednia akustyczna
56. Szyba przednia podgrzewana (Quicklear) i ogrzewane dysze spryskiwaczy
57. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
58. Tapicerka skórzana Lux
59. Tempomat
60. Tylony spoiler w kolorze nadwozia
61. Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
62. Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu
63. Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
64. Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
65. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
66. Wyświetlacz 10,1 na tablicy zegarów
67. Zaczepy do mocowania bagażu
68. Zagłówki z regulacją położenia w 4 kierunkach
69. Zamek centralny sterowany pilotem
70. Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

- | | |
|---|--|
| <p>35. Lusterka boczne – z pamięcią położenia</p> <p>36. Lusterka zew. sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie z kierunkowskazami, lampki do podłoża</p> | <p>71. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętu</p> |
|---|--|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach szklany, panoramiczny, otwierany elektrycznie | - |
| 2. Fotele przednie wentylowane, pakiet | - |
| 3. Kanapa tylna podgrzewana | - |
| 4. Lakier metalizowany specjalny Star White | - |
| 5. Pakiet Driver Assistance 2 | - |
| System wspomagający wykonanie manewrów parkowania Active Park Assist | |
| Alarm obwodowy i pojemnościowy | |
| Kamera parkowania z przodu | |
| System monitorowania martwego pola (BLIS) z Cross Traffic Alert, pakiet | |
| Tempomat inteligentny (ACC) Stop&Go | |
| 6. Spryskiwacze reflektorów | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- | | |
|---------------------------------|---|
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Konieczne naprawy | - |
| Braki i uszkodzenia | - |
| Aktualna sytuacja rynkowa | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 01-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	150 - 300
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/42

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Aktywna kontrolka niesprawności układu sterowania silnikiem. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej.

Aktywna kontrolka wezwania do serwisu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 28.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.




Fot. 32.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 38.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Kluczyki



Fot. 40.
Osłona silnika - ubytki materiału

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Lampa tylna zew L - Inne 1



Fot. 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 66.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 68.
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Fot. 70.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1