


RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	36/23/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/044351
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Mini koparka DEVELON DX63-7
Nr fabryczny:	DXCCEADVTP0020147
Data sporządzenia raportu:	27-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 24.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest mini koparka DEVELON DX63-7 wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mini koparka
Producent:	DEVELON
Model:	DX63-7
Numer fabryczny	DXCCEADVTP0020147
Przebieg:	254 mth
Rok produkcji:	2024

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	6185 kg
Moc silnika:	44,3 kW
Szerokość gąsienicy:	400 mm
Głębokość kopania:	4095 mm
Maks wysokość wyładunku:	6 025 mm

Wyposażenie:

Klimatyzacja
Fotel podgrzewany
Złącza hydrauliczne 4 szt.
Radio
System XCONTROL G2
Lemiesz
Łyżka kopiąca SE szerokość: 700 mm
Łyżka skarpowa szerokość: 1100 mm
Tiltrotator STEELWRIST X07, nr seryjny: 55762, rok produkcji 2024
Szybkozłącze STEELWRIST QC S50, nr seryjny: 479774, rok produkcji 2024

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Ze względu na sposób ustawienia wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót łyżki, obrót maszyny, jazdę do przodu oraz do tyłu). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Na desce rozdzielczej aktywne komunikaty:

- awaria anteny GPS (antena GPS nierozpoznana, błąd anteny lub antena została odłączona)

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej.

Na silniku zidentyfikowano tabliczkę znamionową, data produkcji 08/2023.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

