

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/38375/25/05/27
commission/ damage No. : 22/034774
Date of commission: 27-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0109462
Manufacturer	SKODA
Model	Fabia III Kombi 14-18
Type / version	Fabia 1.2 TSI Ambition
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1078
Gross vehicle weight [kg]	1608
Wheelbase 1/2	2470
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1197
Engine Power [hp/kW]	110/81
Gearbox	manual
Registration /record No.	KK66011
VIN / serial number	TMBJN6NJ6HZ109743
Date of first registration	16-01-2017
Date of next. tech. test	04-12-2024
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	186 708 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	4,0 mm
	left	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	4,0 mm
back	right	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	5,5 mm
	left	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Air conditioning | 35. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 36. Other |
| 3. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 37. Other |
| 4. CD-player, iPod Interface, mp3 Player, Radio, USB in | 38. Other |
| 5. Child seat fixation | 39. Other |
| 6. Colored glass | 40. Other |
| 7. Daytime running lights | 41. Other |
| 8. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 42. Other |
| 9. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 43. Power assisted brakes |
| 10. Driver seat height adjustable | 44. Power steering |
| 11. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 45. Power windows front |
| 12. Exterior design: other | 46. Rear bench foldable in two separate parts |
| 13. Exterior design: other | 47. Rear wiper |
| 14. Exterior design: other | 48. Remote controlled central locking |
| 15. Exterior design: other | 49. Seatbelt pretensioner front |
| 16. Extra power outlet | 50. Side indicators |
| 17. Fog lamps | 51. Start/Stop system |
| 18. Free service 4 years or more, upto 60000 km | 52. Steel rims |
| 19. Interior decoration: other | 53. Steering wheel manually adjustable |
| 20. Interior lights: other accessories | 54. Storage facilities in general |
| 21. Interior: other | 55. Storage facilities in general |
| 22. Interior: other | 56. Storage facilities in general |
| 23. Interior: other | 57. Storage facilities in general |
| 24. Interior: other | 58. Storage facilities in general |
| 25. Interior: other | 59. Storage facilities in general |
| 26. Interior: other | 60. Storage facilities in general |
| 27. Limited slip differential in general | 61. Textile upholstery |
| 28. Luggage compartment cover | 62. Third braking light |
| 29. Luggage compartment partitioning | 63. Tie-down ring |
| 30. Metal finish | 64. Traction control |
| 31. Mobile Tire System | 65. Tyre pressure control (RDC) |
| 32. On board computer | 66. Uni-Lackierung |
| 33. Other | 67. Vehicle immobilizer |
| 34. Other | 68. Windscreenwiper: other |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Armrest (s) front, Storage facilities in general | - |
| 2. Automatic climate control | - |
| 3. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, CD-player, iPod Interface, mp3 Player, Multi functional steering wheel, On board computer, On board monitor, Radio, Steering wheel with radio operation, USB in | - |
| Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, Bluetooth, SD, USB, interfejs Apple | |
| SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu | |
| Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana el. chromowanymi i Piano Black z obsługą radia i GSM | |
| Wyświetlacz Maxi-DOT | |
| 4. Park Distance Control rear | - |
| 5. Pearl effect paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
The specific type of the operation -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-06-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 1000
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 1000
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/52

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Nieprawny prawy reflektor. Pojazd TAXI. Brak aktualnych badań technicznych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju i przegląd. Informacja sprawdzić prawe światło mijania. Informacja sprawdzić lewe światło hamowania. Informacja sprawdzić lewe tylne światło pozycyjne. Informacja sprawdzić oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Nieprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa





Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**


Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 48.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 64.

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 68.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 76.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 77.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 80.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 82.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 84.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Fotel prz. praw. - Inne 2



Photo 86.
Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 88.
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Podsufitka - Inne 1




Photo 90.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1