

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/101884/25/12/22
commission/ damage No. : 24/022308
Date of commission: 22-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0139556
Manufacturer	OPEL
Model	Astra V Sports Tourer 19-22
Type / version	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1348
Gross vehicle weight [kg]	1945
Wheelbase 1/2	2662
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1496
Engine Power [hp/kW]	122/90
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	DLU3094E
VIN / serial number	W0VBD8EV6L8017753
Date of first registration	03-09-2020
Date of next. tech. test	02-09-2026
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	152 258 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	NOKIAN, SEASONPROOF 1	205/55 16 91H	3,5 mm
	left	NOKIAN, SEASONPROOF 1	205/55 16 91H	3,5 mm
back	right	TRACMAK, ALLSEASON	205/55 16 91V	5,0 mm
	left	TRACMAK, ALLSEASON	205/55 16 91V	5,0 mm
		TRAC SAVER X-PRIVIO		
		TRAC SAVER X-PRIVIO		

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges | 18. LED Daytime running lights |
| 2. Additional heating | 19. Leather steering wheel |
| 3. Air conditioning | 20. Mobile Tire System |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, Hands-free system, On board monitor, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for telephone | 21. On board computer |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS), ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 22. On board monitor |
| 6. Armrest (s) front | 23. Power windows front, Power windows rear |
| 7. Automatic dimlight activation | 24. Rain sensor |
| 8. Bord climate: other | 25. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 9. Child seat fixation | 26. Rear spoiler |
| 10. Cruise control | 27. Rear-view mirror autodimming |
| 11. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 28. Roof railing |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 29. Seatbelt pretensioner front, Seatbelt pretensioner rear |
| 13. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 30. Steel rims |
| 14. Driver seat height adjustable | 31. Steering wheel with radio operation |
| 15. Hill holder | 32. Textile upholstery |
| 16. Interior lights: other accessories | 33. Tyre pressure control (RDC) |
| 17. Interior lights: other accessories, Mirror: others | 34. Uni-Lackierung |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Dualzone automatic climate control, Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated | - |
| Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności | |
| Pakiet Zimowy 1 | |
| 3. LED front dim light | - |
| 4. Metallic paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

TyresOther

Current market situation -
Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa, -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/51

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Utrudniony rozruch. Głośna praca silnika. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

A photograph of the interior of a car, focusing on the driver's side. The steering wheel is black with a silver Opel logo in the center. Behind the steering wheel is the instrument cluster, which includes a speedometer and a tachometer. To the right of the steering wheel is the infotainment system, which is a touchscreen display showing a menu with various icons. Below the infotainment system is a row of physical buttons and a rotary knob. The car's interior is dark-colored, and the overall design is modern and sleek.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

4 Dane pojazdu / Przegląd przed...

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐
Data: 22.11.2022

Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W- ☐

Lepkość: _____ °C
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorolkowy
☐ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców

Integracja Sp. z o.o.
86-200 Bralin, ul. Piłsudskiego 58
KRS: 0000804669
NIP: 8751562018 REGON: 384397920

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 6.04.2023 69,450 km

Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W- ☐

Lepkość: _____ °C
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorolkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliw

Wymian Klocków ham.
przez serwis

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: _____ km

Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W- ☐

Lepkość: _____ °C
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorolkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliw

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1




Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Kółpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 64.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Kółpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 70.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Photo 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 76.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1




Photo 80.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 82.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 84.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Podsufitka - Inne 1




Photo 86.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1