

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73944/25/09/30
Nr zlecenia/szkody: PS22/01044
Data zlecenia: 30-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0128359
Producent	ALFA ROMEO
Model	Stelvio 17-22
Typ/wersja	Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo Quadrifoglio Q4 aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1850
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2460
Rozstaw osi 1/2	2818
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2891
Moc silnika [KM/kW]	510/375
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CB274NM
VIN	ZARPAHEV4N7D43979
Data 1. rejestracji	08-04-2022
Data nast. bad. techn.	08-04-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	182 189 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/40 21 102Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/40 21 102Y	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SUPER SPORT	285/35 21 105Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SUPER SPORT	285/35 21 105Y	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Air Quality system
2. Akumulator mocniejszy
3. Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym, U-Connect Services
4. Czujnik deszczu
5. Czujnik informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
6. Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
7. Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory
8. Czujniki parkowania przód i tył
9. Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, czarne
10. Deska rozdzielcza obszyta skórą
11. Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
12. Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia
13. Dysze przednich spryskiwaczy ogrzewane
14. Felgi aluminiowe 20", Exclusive Silver, ogumienie letnie Klasy C
15. Fotel kierowcy z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, pamięć ustawień
16. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją boków w części biodrowej
17. Fotel pasażera z 6-cio stopniową elektryczną regulacją
18. Fotele przednie podgrzewane
19. Fotele przednie sportowe
20. Gniazdo dodatkowe w bagażniku 230V/50Hz
21. Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej
22. Grill przedni w kolorze ciemnym
23. Inteligentne połączenie alarmowe
24. Kamera cofania z dynamicznymi liniami
25. Kierownica podgrzewana
26. Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach
27. Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo
28. Kłapa bagażnika sterowana pilotem
29. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
30. Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą/alcantara z wew. elementami włókna węglowego
31. Kołpaczki pomiędzy śrubami w ciemnym wykończeniu
32. Lakier pastelowy czerwony - Alfa Red
33. Logo Q - czterolistna zielona koniczynka na tle białego trójkąta
45. Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8.8" (radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav)
46. Obramowania szyb lakierowane w kolorze czarnym
47. Osłona wewnętrzna tylna wyciągana manualnie w bagażniku
48. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami i lampką
49. Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe - Keyless Entry
50. Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi
51. Podsufitka w kolorze czarnym
52. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
53. Podświetlenie białe LED strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi
54. Port USB w centralnym tunelu
55. Port USBx2, tylne
56. Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem
57. Radio cyfrowe z systemem DAB
58. Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL
59. Reflektory tylne w ciemnym wykończeniu
60. Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
61. Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą
62. Spojlery progowe boczne w ciemnym kolorze
63. Spryskiwacze reflektorów
64. System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych
65. System ASR
66. System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency, Race)
67. System Apple CarPlay oraz Android Auto
68. System Audio Sound Theatre by Harman Kardon - wzmacniacz 900W oraz 14 głośników (w tym subwoofer)
69. System Start&Stop
70. System automatycznego włączania świateł drogowych
71. System hamulcowy wzmocniony
72. System kontroli trakcji (ESC)
73. System kontroli zjazdu
74. System monitorowania martwego pola
75. System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
76. System zawieszenia dynamicznego ALFA Active Suspension (SDC)
77. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie

- | | |
|---|--|
| 34. Lusterka boczne elektrochromatyczne | 78. Szyby tylne, boczne przyciemnione |
| 35. Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane | 79. Tapicerka skórzana naturalna |
| 36. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 80. Tempomat adaptacyjny |
| 37. Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie | 81. Uchwyty ISOFIX |
| 38. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne | 82. Wnętrze wykończone elementami z włókna węglowego (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza) |
| 39. Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów | 83. Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami |
| 40. Mapa do nawigacji fabrycznej | 84. Zaciski hamulców anodyzowane |
| 41. Maty podłogowe, przód i tył | 85. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 42. Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Limited Slip Differential) | 86. Zestaw naprawczy Fix&Go |
| 43. Nakładki na pedały - aluminiowe | 87. Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikiem |
| 44. Nawiew na tylny rząd siedzeń | 88. Światła tylne w technologii LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie | - |
| 2. Felgi aluminiowe 21", QV Exclusive Dark, ogumienie letnie Klasy C | - |
| 3. Lakier perłowy czerwony - Etna Red | - |
| 4. Pakiet Asystent Kierowcy Plus | - |
| Czujnik martwego pola aktywny | |
| System utrzymania pasa ruchu | |
| System rozpoznawania znaków drogowych | |
| System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy | |
| System kontroli prędkości (ISC) | |
| System asystenta ruchu na autostradzie (HAS) | |
| System asystenta ruchu w korku (TJA) | |
| 5. Zaciski hamulców lakierowane na czerwono | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, stan, podwyższona wartość powłoki lakierowej. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-10-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1