

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/61529/25/08/20
commission/ damage No. : 22/026873
Date of commission: 20-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0118607
Manufacturer	VOLVO
Model	XC90 14-19
Type / version	XC90 D5 AWD Inscription 7os
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2096
Gross vehicle weight [kg]	2750
Wheelbase 1/2	2984
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	235/173
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PN9852C
VIN / serial number	YV1LF68BCH1118602
Date of first registration	05-07-2016
Date of next. tech. test	05-05-2026
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	287 490 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,0 mm
	left	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm
back	right	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm
	left	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 41. Light Alloy wheels 20" |
| 2. Airbag: other | 42. Luggage compartment cover |
| 3. Alarm | 43. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 44. Memory seat, Passenger seat electrically adjustable |
| 5. Armrest (s) front | 45. On board computer |
| 6. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 46. On board monitor |
| 7. Automatic climate control | 47. Other |
| 8. Bluetooth interface, CD-player, On board monitor, Radio, USB in | 48. Other |
| 9. Bluetooth interface, Hands-free system, Internet access | 49. Other |
| 10. Bord climate: other | 50. Other |
| 11. Bord climate: other | 51. Other |
| 12. Child seat fixation | 52. Other |
| 13. Colored glass | 53. Other |
| 14. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Leather upholstery | 54. Other |
| 15. Distance control | 55. Other |
| 16. Distribution of braking force electronically | 56. Other |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 57. Other |
| 18. Door mirrors electrically foldable | 58. Other |
| 19. Door mirrors electrically foldable | 59. Other |
| 20. Door mirrors electrically foldable, Exterior lighting: other | 60. Park Distance Control rear |
| 21. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 61. Power assisted brakes |
| 22. Driver knee airbag | 62. Power assisted brakes |
| 23. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 63. Rain sensor |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 64. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 25. Exterior thermometer | 65. Rear-view mirror autodimming |
| 26. Extra power outlet | 66. Remote controlled central locking |
| 27. Floor mat | 67. Roof railing |
| 28. Fog lamps | 68. Seatbelt pretensioner front, Seatbelt pretensioner rear |
| 29. Hill holder | 69. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear |
| 30. Interior lights: other accessories | 70. Seats: other |
| 31. Interior lights: other accessories | 71. Selectable driveline characteristics |
| 32. Interior lights: other accessories, Interior: other | 72. Storage facilities in general |
| 33. Interior: other | 73. Traction control |
| 34. Interior: other | 74. Traffic sign recognition |
| 35. LED Daytime running lights | 75. Tyre pressure control (RDC) |
| 36. LED front dim light | 76. Uni-Lackierung |
| 37. Lane control assistant | 77. Vehicle immobilizer |
| 38. Lane control assistant | 78. Whiplash-protection-system |
| 39. Leather gearshifter/switch | 79. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)} |
| 40. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

1. 4 or more zone automatic climate control

2. Child lock electric, Rear integral child seats	-
Elektryczna blokada tylnych drzwi	
Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy	
3. Diminished spare wheel	-
4. Door mirrors autodimming, Glass tilt/slide sunroof electric, Head-Up Display, Interior decoration: other, Rear view camera, Rear-view mirror autodimming, Sunblind rear side door manual	-
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem	
Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD)	
Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych	
Skórzane pokrycie deski rozdzielczej	
Okno dachowe panoramiczne	
5. Glass tilt/slide sunroof electric	-
6. Heated seat driver, Heated seat passenger, Windscreen wash-nozzle heated	-
Ogrzewanie przednich foteli	
Pogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej	
7. Navigation system, On board monitor, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Soundsystem	-
System audio Premium Sound Bowers & Wilkins	
Nawigacja Sensus	
Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (zaw. przednie i tylne czujniki parkowania)	

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 26-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	150 - 1000
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczne

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja systemu wsparcia kierownicy ograniczona funkcjonalność wymagany serwis. ESC wymagany serwis. City safety ograniczona funkcjonalność wymagany serwis. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zdjęcie do protokołu



Photo 48.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu



Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zdjęcie do protokołu



Photo 52.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Blotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1




Photo 60.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Próg P - Rysa/odprysk 2



Photo 62.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Photo 68.

Spojler zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 72.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Photo 76.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 78.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 84.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Próg L - Rysa/odprysk 1




Photo 86.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 87.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 88.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 90.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 96.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Podsufitka - Inne 1



Photo 98.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 100.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1