

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/06061/26/01/23
commission/ damage No. : 24/009967
Date of commission: 23-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158839
Manufacturer	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Type / version	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2220
Gross vehicle weight [kg]	2950
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	285/210
Gearbox	automatic
Registration /record No.	S6CZUDO
VIN / serial number	WBA11EY0509S34372
Date of first registration	28-06-2023
Date of next. tech. test	28-06-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	51 430 (read)
Body color / type of coating	gray/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, PZERO	275/35 22 104Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, PZERO	275/35 22 104Y	5,0 mm
back	right	PIRELL, PZERO	315/30 22 107Y	5,0 mm
	left	PIRELL, PZERO	315/30 22 107Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Active body control
2. Additional gauges
3. Airbag: other
4. Alarm
5. Android Auto, Apple CarPlay
6. Antilock-Brake-System (ABS)
7. Armrest (s) front, Armrest (s) rear
8. Automated High-beam assist
9. Automatic Emergency Call
10. Automatic Emergency Call
11. Automatic climate control
12. Automatic dimlight activation, Rain sensor
13. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, zakrzywiony zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
14. Bord entertainment: other accessories
15. Bord entertainment: other accessories
16. Bord entertainment: other accessories, Mobile phone
17. Child lock manually
18. Child seat fixation
19. Collision Warning System
20. Cruise control, Distance control
21. Czujnik poziomu i klasy oleju
22. DAB radio
23. Digital key, Keyless entry, Keyless go
24. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Mirror: others
25. Driver airbag, Passenger airbag
26. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable
27. Driver-information-system
28. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
29. Electric parking brake
30. Electric tailgate
31. Exterior design: other
32. Exterior design: other
33. Exterior design: other
34. Exterior design: other
35. Exterior design: other
36. Exterior lighting: other
37. Extra power outlet
38. Fire protection system
39. Floor mat
40. Follow me home
41. Follow me home
42. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
49. Heated seat driver, Heated seat passenger
50. Interior lights: other accessories
51. Interior: other
52. Keyless Engine start
53. Klakson dwutonowy
54. LED rear lights
55. Lane control assistant
56. Leather steering wheel, Sports steering wheel
57. Light Alloy wheels 20", Runflat tyres
58. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku
59. Luggage: other
60. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger
61. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej
62. Multi functional steering wheel
63. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
64. Ostrzeżenie o włączonym świetle
65. Other
66. Other
67. Other
68. Other
69. Other
70. Other
71. Other
72. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
73. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
74. Particle filter
75. Power assisted brakes
76. Power windows front, Power windows rear
77. Rear seat-backs foldable in two separate parts
78. Remote controlled central locking
79. Selectable driveline characteristics
80. Servotronic
81. Side Pre-Crash System
82. Side airbag driver and passenger
83. Soundsystem
84. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
85. Sport seats front
86. Start/Stop system
87. Steering wheel manually adjustable
88. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb)
89. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem
90. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją

- | | |
|--|--|
| 43. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu | 91. Tyre pressure control (RDC) |
| 44. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku | 92. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 45. Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km | 93. Uni-Lackierung |
| 46. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 94. Wheel bolt locks |
| 47. Haczyki wielofunkcyjne | 95. Wireless device charging |
| 48. Headlamp wash nozzle heated | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear | - |
| 2. Accoustic windows | - |
| 3. Bord entertainment: other accessories, Soundsystem | - |
| 4. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | - |
| 5. Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 6. Door: other | - |
| 7. Exterior design: other | - |
| 8. Glass tilt/slide sunroof electric | - |
| 9. Interior: other | - |
| 10. Interior: other | - |
| 11. Leather upholstery | - |
| 12. Light alloy wheels 22" | - |
| 13. Mobile Tire System | - |
| 14. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 15. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przesykami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 16. Roof railing | - |
| 17. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | |
| System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny | |
| 18. Tinted rear windows | - |
| 19. Towbar swivelling | - |
| 20. Ventilated front seat | - |
| 21. Wood finish | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

Current market situation -
Earlier repairs -
Uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 02-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	150 - 300
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 58.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1