

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	76/17/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/028171
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Rębak samojezdny Silvaro CS 440 Chipset
Nr fabryczny:	3014
Data sporządzenia:	25-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.10.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest Rębak samojezdny Silvaro CS 440 Chipset. Rębak zabudowany jest na czteroosiowym podwoziu samojezdnym i przystosowany do prac w terenie leśnym, do którego rębaki na przyczepie lub podwoziu ciężarowym mają utrudniony dostęp.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rębak samojezdny
Producent:	Silvaro
Typ/model:	CS 440 Chipset
Numer fabryczny:	3014
Rok produkcji:	2007
Wskazanie licznika czasu pracy:	11 259 h

Podstawowe dane techniczne

Liczba osi:	4
Prędkość maksymalna:	25 km/h
Pojemność zbiornika na zrzębki:	17 m ³
Kąt skreту:	+/- 55 stopni
Promień skreту:	5,75 m
Moc silnika:	271 kW (silnik Deutz TCD 2015)
Średnica bębna rozdrabniacza:	650 mm
Rozmiar rozdrobnionej frakcji:	15-30 mm
Rozmiar ogumienia (wg specyfikacji):	700-45/22,5
Wymiary transportowe:	3800x9930x3800 mm
Wypożażenie:	Żuraw Mowi 679 Chwytek GRIPEN 015HDB, nr seryjny: 15233, rok produkcji: 2012 Stół wejściowy krótki Stół wejściowy długi z podajnikiem łańcuchowym Ogrzewanie niezależne Klimatyzowany kabina Kamera cofania

Radioodtworacz CD

Fotel zawieszony pneumatycznie z podgrzewaniem

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Akumulatory całkowicie rozładowane – podłączono do zasilania zewnętrznego. Brak kluczyka hebla – w celu uruchomienia maszyny wykonano prowizoryczny kluczyk. Silnik uruchomiono – praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Po uruchomieniu wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie do przodu oraz do tyłu, mechanizm skrętu reaguje prawidłowo. Ze względu na brak przeszkolonego operatora oraz demontaż osprzętu brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu (uruchomienia osprzętu). Po uruchomieniu maszyny widoczne wycieki oleju hydraulicznego z niezabezpieczonych przewodów od żurawia. Brak możliwości weryfikacji pozostałych wycieków przed ponownym montażem osprzętu. Widoczne ślady długotrwałego postoju na elementach konstrukcyjnych, silniku oraz obręczach kół. Ogumienie wyeksploatowane z licznymi pęknięciami oraz ubytkami. Bębny wejściowe posiadają zużyte zęby. Pokrywy zbiornika na zrębki odkształcone. Na pozostałym osprzęcie, kabinie liczne ślady zarysowań, ognisk korozji oraz prowizorycznych napraw. Wnętrze kabiny zabrudzone, widoczne ślady ingerencji w instalację elektryczną. Żuraw z chwytakiem oraz stół wejściowy zdemontowany. Istnieje ryzyko wykrycia braków w kompletacji oraz wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją. Na podstawie danych odczytanych z wyświetlacza odnośnie następnego serwisu przy timerze 250 h – upłynęło 7.6 h eksploatacji.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

Stan techniczny ocenia się jako przeciętny.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Numer odczytany na ramie zgodny z danymi z tabliczki znamionowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, książki rewizyjnej w ważnych badaniach UDT, historii serwisowania, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej

weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.























