

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/90542/25/11/21
commission/ damage No. : 23/013099
Date of commission: 21-11-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0117416
Manufacturer	FORD
Model	Mondeo Kombi 14-19
Type / version	Mondeo 2.0 TDCi Edition PowerShift
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1615
Gross vehicle weight [kg]	2330
Wheelbase 1/2	2850
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1997
Engine Power [hp/kW]	180/132
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	GD7H748
VIN / serial number	WF0FXXWPCFGG62886
Date of first registration	13-06-2016
Date of next. tech. test	29-04-2026
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	282 866 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	DEBICA, NAVIGATOR 3	215/60 16 99V	4,5 mm
	left	DEBICA, NAVIGATOR 3	215/60 16 99V	4,5 mm
back	right	DEBICA, NAVIGATOR 3	215/60 16 99V	5,5 mm
	left	DEBICA, NAVIGATOR 3	215/60 16 99V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. Light Alloy wheels 16" |
| 2. Automated High-beam assist | 26. Luggage compartment cover |
| 3. Child seat fixation | 27. Lumbar adjust driver |
| 4. Cornering Headlights, Fog lamps | 28. Lumbar adjust driver |
| 5. Cruise control, Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel | 29. Lumbar adjust passenger |
| 6. Daytime running lights | 30. Lumbar adjust passenger |
| 7. Diminished spare wheel | 31. On board monitor |
| 8. Distribution of braking force electronically | 32. Other |
| 9. Distribution of braking force electronically, ESP (Electronical Stabilizing Program), Power assisted brakes | 33. Other |
| 10. Door lights, Door mirrors electrically foldable | 34. Other |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 35. Passenger seat height adjustable |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 36. Power steering |
| 13. Driver knee airbag | 37. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Driver seat electrically adjustable, Driver seat height adjustable | 38. Pre-Crash System |
| 15. Dualzone automatic climate control | 39. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 16. Electric parking brake | 40. Remote controlled central locking |
| 17. Exterior design: other | 41. Roof railing |
| 18. Exterior design: other | 42. Start/Stop system |
| 19. Floor mat | 43. Steering wheel with gear-switches |
| 20. Heated seat driver, Heated seat passenger | 44. Textile upholstery |
| 21. Hill holder | 45. Tyre pressure control (RDC) |
| 22. LED rear lights | 46. Uni-Lackierung |
| 23. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel, Steering wheel heated | 47. Vehicle immobilizer |
| 24. Leather steering wheel, Steering wheel manually adjustable | 48. Windscreen heating, Windscreen wash-nozzle heated |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Electric tailgate | - |
| 2. Glass tilt/slide sunroof electric | - |
| 3. Interior lights: other accessories, Keyless go | - |
| Przycisk rozrusznika Ford Power | |
| Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia | |
| 4. Sunblind rear side door manual | - |
| 5. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa podwyższona wartość powłoki lakierowej. -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-11-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 300
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	150 - 200
7	Right side sill	150 - 300
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 300
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	150 - 200
14	Right side sill	150 - 300
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/50

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pierwsza rejestracja w kraju 23-03-2021. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 42.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak przedni cz dolna - Inne 1



Photo 48.

Blotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Błotnik przedni P - Inne 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Nadkole przednie P - Inne 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Dach - zdjęcie poglądowe 1




Photo 68.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 69.

Szyberdach - zdjęcie poglądowe 1



Photo 70.

Szyberdach - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 74.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Stupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 80.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 82.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Kanapa tyl. - Inne 1




Photo 84.

Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 85.
Podsufitka - Inne 1



Photo 86.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1