

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/66594/26/07/17
commission/ damage No. : 24/010721
Date of commission: 17-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159301
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Range Rover 21-
Type	Range Rover 3.0 PHEV Autobiography AWD
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	3018
Gross vehicle weight [kg]	3480
Wheelbase 1/2	2997
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	2996
Engine Power [hp/kW]	400/294
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	PY89173
VIN / serial number	SALKA9B40RA207126
Date of first registration	25-03-2024
Date of next. tech. test	25-03-2027
Year of manufacture	2023
Readout [km]	88 329 (read)
Body color / type of coating	green/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	3,5 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm
back	right	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera | 70. Limited slip differential in general, Limited slip differential: other, Reducing gear |
| 2. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów | 71. Luggage compartment cover |
| 3. Active Emergency Brake Assist | 72. Lusterka boczne elektrochromatyczne, elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświetleniem |
| 4. Adaptacyjny tempomat Off-Road | 73. Manetki do zmiany biegów |
| 5. Adaptive Cruise Control, Distance control | 74. Mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej |
| 6. Air suspension, Electronic controlled suspension | 75. Napęd na cztery koła (AWD) |
| 7. Alarm | 76. Other |
| 8. Android Auto | 77. Other |
| 9. Antilock-Brake-System (ABS) | 78. Other |
| 10. Apple CarPlay | 79. Other |
| 11. Armrest (s) front | 80. Oświetlenie bagażnika |
| 12. Asystent hamowania awaryjnego | 81. Pakiet stylistyczny zewnętrzny Autobiography |
| 13. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA) | 82. Park Assistant |
| 14. Blind spot warning | 83. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 15. Bord climate: other | 84. Poduszki powietrzne przednie boczne |
| 16. Bord climate: other | 85. Poduszki powietrzne przednie z czujnikiem obecności kierowcy i pasażera |
| 17. Bord entertainment: other accessories | 86. Podłokietnik środkowy tylnych siedzeń |
| 18. Brak instalacji pod hak holowniczy | 87. Pokrywa silnik |
| 19. Brak pakietu Entertainment | 88. Port(y) 12V |
| 20. Brak pakietu dla palących | 89. Power steering |
| 21. Brake Hold | 90. Pozycja wycieraczek do parkowania zimą |
| 22. Centrum informacji All Terrain Info Centre | 91. Pre-Crash System |
| 23. Child seat fixation | 92. Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu |
| 24. Collision Warning System | 93. Przełączniki Noble Chrome |
| 25. Collision Warning System | 94. Przygotowanie do wiązki elektrycznej haka holowniczego |
| 26. DSC - system stabilizacji toru jazdy | 95. RSC - system zapobiegający przewróceniu się pojazdu |
| 27. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, dwuczęściowe | 96. Radio cyfrowe DAB |
| 28. Distribution of braking force electronically | 97. Rain sensor |
| 29. Driver conditioning monitoring | 98. Rear-view mirror autodimming |
| 30. Driver seat electrically adjustable, Electrically adjustable rear seats, Front seat with massage, Heated seat driver, Heated seat passenger, Passenger seat electrically adjustable, Rear seat heating, Ventilated front seat, Ventilated rear seat | 99. Reflektory automatyczne |
| 31. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 100. Reflektory z automatycznym poziomowaniem |
| 32. EPB - Elektryczny hamulec postojowy | 101. Schowek zamykany z dodatkową przestrzenią górną |
| 33. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 102. Selectable driveline characteristics |
| 34. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji | 103. Side indicators |
| 35. Electric tailgate | 104. Soundsystem |
| 36. Exterior design: other | 105. Spryskiwacze reflektorów |
| 37. Exterior design: other | 106. Steering wheel heated |
| 38. Exterior design: other | 107. Sterowanie elektrycznie, zabezpieczenie dla dzieci |
| 39. Exterior design: other | 108. Sterowanie głosowe |
| 40. Floor mat | 109. Streaming Bluetooth |
| 41. Fog lamps | 110. Sunblind rear side door electric |

- | | |
|--|--|
| 42. Funkcja automatycznej wysokości dostępu | 111. System Adaptive Dynamics |
| 43. Glass tilt/slide sunroof electric | 112. System Terrain Response 2 |
| 44. Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej | 113. System naprawy opony IMS |
| 45. Head-Up Display | 114. System ruszania przy niskiej przyczepności |
| 46. Headlamp wash nozzle heated | 115. Szyba przednia laminowana materiałem wyciszającym szumy |
| 47. Heat reflecting windows | 116. Szyby elektryczne z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia |
| 48. Hill descent control | 117. Szyby tylne podgrzewane |
| 49. Hill holder | 118. Touchscreen monitor |
| 50. Interaktywny ekran przyrządów kierowcy | 119. Traffic sign recognition |
| 51. Interior lights: other accessories | 120. Trizone automatic climate control |
| 52. Interior lights: other accessories | 121. Tryb ECO |
| 53. Interior: other | 122. Tyre pressure control (RDC) |
| 54. Interior: other | 123. USB in |
| 55. Keyless go | 124. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 56. Kierownica wielofunkcyjna | 125. Uchwyty przednie i tylne |
| 57. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych | 126. Układ czterech kół skrętnych |
| 58. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 127. Vehicle charging cable |
| 59. Konfigurowalne automatyczne zamykanie pojazdu | 128. Windows: other |
| 60. Konfigurowalne wejście tylko z jednej strony | 129. Windscreen heating |
| 61. Konsola centralna z podłokietnikiem | 130. Wireless device charging |
| 62. Konsola centralna ze schowkiem i podłokietnikiem | 131. Wood finish |
| 63. LED front dim light | 132. Wycieraczka tylna ze spryskiwaczem |
| 64. LED rear lights | 133. Wykładzina w kolorze Ebony |
| 65. Lane control assistant | 134. Zewnętrzne oznaczenie wersji Autobiography |
| 66. Leather upholstery | 135. Łatwy załadunek bagażnika |
| 67. Leather upholstery | 136. Łączność Bluetooth |
| 68. Leather/wooden steering wheel | 137. Środkiowe wysoko umieszczone światło stop |
| 69. Light alloy wheels 22" | 138. Światła tylne przeciwmgielne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Driver seat electrically adjustable, Electrically adjustable rear seats, Front seat with massage, Heated seat driver, Heated seat passenger, Passenger seat electrically adjustable, Rear seat heating, Ventilated front seat, Ventilated rear seat | - |
| 2. Felgi aluminiowe 22 (wzór 7023), Gloss Black | - |
| 3. Glass sunroof fixed | - |
| 4. LED front dim light | - |
| 5. Metallic paint | - |
| 6. Soundsystem | - |
| 7. Tinted rear windows | - |
| 8. Towbar removable | - |

Additional equipment

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Folia zabezpieczająca | - |
|--------------------------|---|

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle (net)	-
---------------------------------	---

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

stwierdzone braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 10-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	150 - 500
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 500
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 500
9	Left side wall	150 - 500
11	Side right wall	150 - 500
12	Rear right door	150 - 500
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 500
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

alarm immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Wymagany pełen przegląd pojazdu. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: próg lewy/prawy, słupek środkowy lewy/prawy, słupek przedni lewy/prawy. Lusterka, reflektory i lampy tylne oklejone folią. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Photo 34.

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawczy koła



Photo 36.

Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu




Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu



Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zdjęcie do protokołu




Photo 52.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zdjęcie do protokołu




Photo 54.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zdjęcie do protokołu



Photo 56.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zdjęcie do protokołu



Photo 58.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zdjęcie do protokołu



Photo 60.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Napis/oznaczenie tył - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1