

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/20288/26/03/06
 commission/ damage No. : 22/037869
 Date of commission: 06-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0135902
Manufacturer	AUDI
Model	A5 Sportback 16-19
Type / version	A5 40 TDI Quattro Sport S tronic
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1675
Gross vehicle weight [kg]	2185
Wheelbase 1/2	2824
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK114XC
VIN / serial number	WAUZZZF5XJA125617
Date of first registration	23-10-2018
Date of next. tech. test	15-04-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	257 903 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE EVO 1	245/45 19 102W	5,0 mm
	left	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE EVO 1	245/45 19 102W	4,5 mm
back	right	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE EVO 1	245/45 19 102W	4,5 mm
	left	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE EVO 1	245/45 19 102W	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 3 places rear bench, Rear bench foldable in two separate parts | 23. LED rear lights |
| 2. Alarm | 24. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 3. Armrest (s) front | 25. Light Alloy wheels 18'' |
| 4. Automatic climate control | 26. On board computer |
| 5. Bluetooth interface | 27. Other |
| 6. Bord communication: other, USB in | 28. Other |
| 7. Child seat fixation | 29. Other |
| 8. Child seat fixation | 30. Other |
| 9. Colored glass | 31. Power steering |
| 10. Diminished spare wheel | 32. Radio |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 33. Rear-view mirror autodimming |
| 12. Driver airbag, Passenger airbag | 34. Remote controlled central locking |
| 13. Electric tailgate | 35. Selectable driveline characteristics |
| 14. Exterior design: other | 36. Side airbag driver and passenger, Side airbags rear |
| 15. Exterior design: other | 37. Sport seats front |
| 16. Exterior design: other | 38. Sport suspension |
| 17. Floor mat | 39. Start/Stop system |
| 18. Heat reflecting windows | 40. Textile upholstery |
| 19. Hill holder | 41. Tyre pressure control (RDC) |
| 20. Interior decoration: other | 42. Uni-Lackierung |
| 21. Interior lights: other accessories | 43. Wheel bolt locks |
| 22. Interior: other | 44. Xenon-light |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Active Emergency Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Distance control, Traffic sign recognition | - |
| Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód) | |
| System rozpoznawania znaków drogowych | |
| Audi pre sense front | |
| Asystent jazdy w korkach | |
| Asystent efektywności (przewidujący) | |
| Asystent omijania przeszkody | |
| Asystent skrętu w lewo | |
| 2. Additional gauges, On board computer | - |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | - |
| 4. Bord communication: other, Navigation system | - |
| 5. Hands-free system | - |
| 6. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 7. Independent vehicle heater | - |
| 8. Interior: other | - |
| 9. Internet access | - |
| 10. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | - |
| 11. Light Alloy wheels 19'' | - |
| 12. Metallic paint | - |
| 13. Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| 14. Rear view camera | - |
| 15. Soundsystem | - |
| 16. Tinted rear windows | - |
| 17. Trizone automatic climate control | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 500
9	Rear left fender	150 - 2000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Pierwsza rejestracja w kraju 15-12-2022. Rysy na samochodzie. Brak płynu zestawu naprawczego. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Przegląd przekroczony od 127 dni. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu




Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tyl



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 44.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 46.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 48.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 50.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 52.
Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Reflektor P - Inne 1



Photo 54.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Photo 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 64.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.
Felga aluminiowa tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 70.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 71.
Dach - Inne 1



Photo 72.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1




Photo 74.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Photo 78.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Stupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1




Photo 82.
Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1




Photo 84.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 86.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.
Fotel prz. praw. - Inne 2



Photo 90.
Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Osłona p/słoneczna prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 94.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Photo 96.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Photo 98.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1