

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/18330/26/03/02
 commission/ damage No. : PS24/00264
 Date of commission: 02-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0126823
Manufacturer	HYUNDAI
Model	i30 17-20
Type / version	i30 1.4 Comfort
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	12670
Gross vehicle weight [kg]	1760
Wheelbase 1/2	2650
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1368
Engine Power [hp/kW]	100/74
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	CB991RC
VIN / serial number	TMAH2514AKJ097771
Date of first registration	18-07-2019
Date of next. tech. test	10-07-2026
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	139 272 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	ZEETEX, ZT8000 4S	205/55 16 94V	5,5 mm
	left	ZEETEX, ZT8000 4S	205/55 16 94V	5,0 mm
back	right	ZEETEX, ZT8000 4S	205/55 16 94V	5,5 mm
	left	ZEETEX, ZT8000 4S	205/55 16 94V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Airbag: other | 33. Hill holder |
| 2. Alarm | 34. Interior lights: other accessories |
| 3. Armrest (s) rear | 35. Interior: other |
| 4. Automatic climate control | 36. Interior: other |
| 5. Bluetooth interface | 37. Interior: other |
| 6. Bluetooth interface | 38. Interior: other, On board monitor |
| 7. Bord communication: other | 39. LED Daytime running lights |
| 8. Central locking | 40. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel |
| 9. Child seat fixation | 41. Light Alloy wheels 16'' |
| 10. City Emergency Brake Assist | 42. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 11. Cornering Headlights | 43. Mobile phone preparation |
| 12. Cruise control | 44. On board monitor, Radio, Rear view camera |
| 13. Daytime running lights | 45. Other |
| 14. Daytime running lights | 46. Other |
| 15. Diminished spare wheel | 47. Other |
| 16. Door mirrors electrically foldable | 48. Other |
| 17. Door mirrors heated, Mirror: others | 49. Other, Power windows front, Power windows rear |
| 18. Door: other | 50. Park Distance Control rear |
| 19. Driver airbag, Passenger airbag | 51. Passenger seat height adjustable |
| 20. Driver seat height adjustable | 52. Power steering |
| 21. Driver-information-system | 53. Power windows front, Power windows rear |
| 22. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 54. Radio preparation |
| 23. Exterior design: other | 55. Side airbag driver and passenger |
| 24. Exterior design: other | 56. Steering wheel with radio operation |
| 25. Exterior design: other | 57. Steering: other |
| 26. Exterior design: other | 58. Storage facilities in general |
| 27. Exterior lighting: other | 59. Textile upholstery |
| 28. Extra power outlet | 60. Tinted rear windows |
| 29. Fog lamps | 61. Tyre pressure control (RDC) |
| 30. Full Cabin Spoiler | 62. USB in |
| 31. Head airbags front, Head airbags rear | 63. Uni-Lackierung |
| 32. Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated | 64. {LKAS - system utrzymania toru jazdy} |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	150 - 200
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tyl



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 40.
Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 42.
Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 46.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 52.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.
Pióro wycieraczki szyby tył - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 66.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 69.
Słupki środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.
Błotnik przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Koło kierownicy - Inne 1



Photo 76.
Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 78.
Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 80.
Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.
Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.
Podsufitka - Inne 1




Photo 84.
Podsufitka - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Photo 88.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1