

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/38375/25/05/27
Nr zlecenia/szkody: 22/034774
Data zlecenia: 27-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109462
Producent	SKODA
Model	Fabia III Kombi 14-18
Typ/wersja	Fabia 1.2 TSI Ambition
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1078
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1608
Rozstaw osi 1/2	2470
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1197
Moc silnika [KM/kW]	110/81
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	KK66011
VIN	TMBJN6NJ6HZ109743
Data 1. rejestracji	16-01-2017
Data nast. bad. techn.	04-12-2024
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	186 708 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	4,0 mm
tylna	prawe	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	5,5 mm
	lewe	FIREMAX, FM805T	185/60 15 84H	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 2 siatki na bokach oparcia foteli przednich
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. ACS - system pokolizyjny
4. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
5. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
6. Chromowana obwódka atrapy chłodnicy
7. Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza
8. Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza
9. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
10. ESP - system stabilizacji toru jazdy
11. Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60
12. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
13. Gniazdo 12V w bagażniku
14. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
15. Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
16. Hamulce tarczowe z tyłu
17. Immobilizer
18. Instalacja radiowa + 4 głośniki
19. Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
20. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
22. Klamki wewnętrzne chromowane
23. Klimatyzacja manualna
24. Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
25. Komputer pokładowy
26. Lakier uni
27. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
28. Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
29. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
30. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
31. Ogranicznik prędkości
32. Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym
33. Oświetlenie bagażnika
34. Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
35. Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
36. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
37. Podpowieź zmiany biegu
38. Przegroda wnętrza nadkola – z prawej i lewej strony
39. Przyciemniane szyby
40. Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, SD, USB, interfejs Apple
41. Roleta przestrzeni bagażowej
42. Schowek na okulary
43. Schowek pod fotelem kierowcy
44. Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l
45. Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
46. Schowki w drzwiach - przód
47. System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
48. Szyby elektrycznie sterowane przednie
49. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
50. Tapicerka materiałowa
51. Trzecie światło STOP
52. Tylna kanapa składana i dzielona
53. Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
54. Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
55. Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
56. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
57. Wspomaganie układu kierowniczego
58. Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
59. Wycieraczka szyby tylnej
60. Wykończenie wnętrza - Ambition
61. Wykończenie wnętrza - Dekor Dark Brushed na desce rozdzielczej
62. Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
63. Wyłącznik poduszki powietrznej
64. XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
65. Zamek centralny z pilotem
66. Zestaw do naprawy przebitej opony
67. Światła do jazdy dziennej
68. Światła przeciwmgielne

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył -
2. Klimatyzacja automatyczna Climatronic -
3. Lakier perłowy -
4. Pakiet Audio -
Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, Bluetooth, SD, USB, interfejs Apple
SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana el. chromowanymi i Piano Black z obsługą radia i GSM
Wyświetlacz Maxi-DOT
5. Przedni podłokietnik ze schowkiem -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

W wyposażenie

Ogumienie

Inne

- Wcześniejsze naprawy -
Szczególny charakter eksploatacji -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nieprawny prawy reflektor. Pojazd TAXI. Brak aktualnych badań technicznych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju i przegląd. Informacja sprawdzić prawe światło mijania. Informacja sprawdzić lewe światło hamowania. Informacja sprawdzić lewe tylne światło pozycyjne. Informacja sprawdzić oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Nieprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grót prawidłowy.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 64.

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 66.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 76.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 82.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 84.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. praw. - Inne 2



Fot. 86.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Kanapa tyl. - Inne 2




Fot. 88.
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 90.
Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1