

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/35225/25/05/15
commission/ damage No. : 21/053579
Date of commission: 15-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	vans up to 3.5 t
EC code (Eurotax)	0142451
Manufacturer	FIAT
Model	Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22
Type / version	Doblo Kombi Maxi 1.6 MJ Dynamic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1614
Gross vehicle weight [kg]	2395
Wheelbase 1/2	3105
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	SCE
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	105/77
Gearbox	manual
Registration /record No.	WZ646EL
VIN / serial number	ZFA26300006V31439
Date of first registration	28-10-2021
Date of next. tech. test	28-10-2026
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	144 614 (read)
Body color / type of coating	brązowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	195/60 16 9997H	5,0 mm
	left	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	195/60 16 9997H	5,5 mm
back	right	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	195/60 16 9997H	6,0 mm

left	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP CARGO	195/60 16 9997H	5,5 mm
------	-----------------------------------	-----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Air conditioning | 18. Interior: other |
| 2. Armrest (s) front | 19. Other |
| 3. Bluetooth interface, Radio | 20. Other |
| 4. Body-coloured bumpers | 21. Other |
| 5. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 22. Passenger airbag |
| 6. Child lock electric | 23. Passenger seat with adjustable inclination |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 24. Power steering |
| 8. Driver airbag | 25. Power windows front |
| 9. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 26. Rear bench foldable in two separate parts |
| 10. Enhanced suspension | 27. Sliding door left |
| 11. Exterior design: other | 28. Sliding door right |
| 12. Exterior design: other | 29. Start/Stop system |
| 13. Exterior thermometer | 30. Steering wheel manually adjustable |
| 14. Extra power outlet | 31. Storage facilities in general |
| 15. Extra power outlet | 32. Tailgate |
| 16. Full size spare wheel | 33. Wheels: other |
| 17. Headrests front, Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Cruise control, Park Distance Control rear, Rain sensor
Tempomat
Czujnik parkowania tylne
Czujnik deszczu i zmierzchu | - |
| 2. Fog lamps | - |
| 3. Metallic paint | - |
| 4. Rear wing door with window | - |
| 5. Remote controlled central locking | - |
| 6. Steering wheel with radio operation | - |
| 7. Windows: other | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyres

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 18-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Leftfront fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Leftfront door	to 150
5	Roof	to 150
7	Left middle pillar	to 150
8	Left side sill	to 150
9	Left side door	to 150
10	Left side wall	to 150
12	Cover / tailgate	to 150
14	Right sidewall	to 150
16	Right side door	to 150
17	Right middle pillar	to 150
18	Right front door	150 - 200
19	Right side sill	to 150
20	Right front pillar	to 150
21	Right front fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa



Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 27.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 28.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 30.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

MODEL DOBLO

PRZEGŁĄD 35TFS

WYMIANA OLEJU SEVENIA W.R.

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 35000

STAN LICZNIKA W km. 0230

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 6V 31439

NR NADWOZIA 02-220 Warszawa

DATA 08/2027

AUTORYZOWANY SERWIS
AUTORYZOWANY WARSZTAT FIATA
02-220 Warszawa
02-220 Warszawa
tel 22 57 37 087 22 57 37 207
fax 22 57 37 088

Photo 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 32.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 38.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Kółko przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Photo 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 47.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 54.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 60.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Photo 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 66.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Próg L - Rysa/odprysk 2




Photo 68.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 70.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 72.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 76.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Podsufitka - Inne 2



Photo 80.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1