

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/17567/26/02/26
Nr zlecenia/szkody: 23/044125
Data zlecenia: 26-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Maciej Waldemar Witowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133740
Producent	BMW
Model	Seria 5 Touring [G31] 17-20
Typ/wersja	530i xDrive GPF M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1770
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2440
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	252/185
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ947HC
VIN	WBAJT51090BU75980
Data 1. rejestracji	13-01-2020
Data nast. bad. techn.	16-01-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	88 341 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	NOKIAN, WRA4	245/40 19 98V	4,5 mm
	lewo	NOKIAN, WRA4	245/40 19 98V	4,5 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	245/40 19 98V	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	245/40 19 98V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 34. Podłokietnik z przodu |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 35. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 3. Asystent uwagi | 36. Polska wersja językowa |
| 4. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie | 37. Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW |
| 5. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 38. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 6. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 39. Przygotowanie do Apple CarPlay |
| 7. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 40. Real Time Traffic Information |
| 8. Dywaniki welurowe | 41. Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami |
| 9. Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 662 z ogumieniem Performance | 42. Relingi dachowe, czarne |
| 10. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 43. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 11. Fotele przednie sportowe | 44. Serwis informacyjny (Concierge Services) |
| 12. Funkcja Start / Stop | 45. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 13. Gniazdo AUX-IN | 46. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line |
| 14. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny | 47. System alarmowy sterowany pilotem |
| 15. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 48. System nawigacji z BMW Live Cockpit Plus (Cyfrowe wskaźniki 5.7", ekran dot. 8.8") |
| 16. Kierownica sportowa typu M | 49. System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard |
| 17. Kierownica sportowa, skórzana | 50. Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary |
| 18. Kierownica wielofunkcyjna | 51. Technologia Active Air Stream |
| 19. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 52. TeleServices |
| 20. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 53. Tempomat z funkcją hamowania |
| 21. Lakier uni | 54. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 22. Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie | 55. Uchwyty na napoje |
| 23. Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy) | 56. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 24. Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia | 57. Układ hamulcowy sportowy M |
| 25. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 58. Usługi ConnectedDrive |
| 26. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 59. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 27. Obrazowania szyb - chromowane | 60. Widok zdalny 3D |
| 28. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | 61. Zawieszenie sportowe typu M |
| 29. Oświetlenie powitalne | 62. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji |
| 30. Pakiet aerodynamiczny M | 63. Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami |
| 31. Pasywana ochrona pieszych | 64. Zestaw naprawczy do opon |
| 32. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | 65. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 33. Podłokietnik tylny | 66. Światła przeciwmgielne w technologii LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent parkowania, pakiet -

Kamera cofania	
Asystent parkowania	
2. Asystent świateł drogowych	-
3. Dostęp komfortowy	-
4. Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 664M, czarne, z ogumieniem mieszanym i funk. jazdy awaryjnej Runflat	-
5. Fotele przednie ogrzewane	-
6. Fotele przednie z podparciem lędźwiowym	-
7. Hotspot WiFi	-
8. Listwy ozdobne aluminium z delikatnym szlifem, z listwą akcentową w perłowym chromie	-
9. Ogrzewane koło kierownicy	-
10. Pakiet Connected Professional	-
11. Reflektory adaptacyjne LED	-
12. System Active Protection	-
13. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional (Cyfrowe wskaźniki 10.25", ekran dot. 10.25")	-
14. Systemy asystujące kierowcy	-
15. Szyby tylne przyciemniane	-
16. Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	-
17. Zawieszenie standardowe	-
18. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
STWIERDZONE USZKODZENIA STAN POJAZDU -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-03-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Maciej Waldemar Witowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:
fabryczne

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa



Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Inne 1



Fot. 50.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Stupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.


Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.

Wykładzina podłogi - Inne 1