

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/31403/26/04/10  
Nr zlecenia/szkody: 22/K00231  
Data zlecenia: 10-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Piotr Słupek**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	sam. osobowe
Kod EC (Eurotax)	0000001
Producent	CUPRA
Model	Formentor 2.0 TSI MR`20 E6
Typ	4Drive DSG
Rodzaj nadwozia	SUV
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1552
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2110
Rodzaj silnika	ZAPŁON ISKROWY
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ438FP
VIN	VSSZZZKM7PR003399
Data 1. rejestracji	02-11-2022
Data nast. bad. techn.	20-06-2026
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	123 234 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/metalic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO T	255/35 20 97W	45 %
	lewe	VREDESTEIN, WINTRAC PRO T	255/35 20 97W	45 %
tylna	prawe	Bridgestone, BLIZZAK LM005 XL FR	255/35 R20 97W	100 %
	lewe	Bridgestone, BLIZZAK LM005 XL FR	255/35 R20 97W	100 %

Wyposażenie dodatkowe

1. Lakier metalizowany ..... -  
2. Pakiet Comfort+ ..... -

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd ..... -  
Aktualna sytuacja rynkowa ..... -  
Uszkodzenia, usterki i braki ..... -

Instalacja gazowa

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim INFO-EKSPERT (baza danych nr 05-2026) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-05-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Piotr Słupek

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	- wgniecenie w części środkowej,
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		wgniecenie/nia	w części środkowej	
Drzwi	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	- wgniecenie w części tylnej,
Drzwi	tyln. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Nie stwierdzono

**NADWOZIE/Osprzęt**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie	w części lewej	
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, punktowe		
Listwa drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	
Zderzak	tyln.	zarysowanie, liczne		- odkształcenie w części środkowej,

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Koło kierownicy		zarysowanie		
Wskaźniki				- ślady kleju ,
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				- zabrudzona, poplamiona,
Uszczelka drzwi	przed. l.	rozerwanie		

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie	na krawędzi	
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie	na krawędzi	
Opona koła	tyln. p.	przecięcie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie	na krawędzi	
Opona koła	tyln. l.	ubytek materiału		
Tarcza koła	przed. l.	zarysowanie	na krawędzi	

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Układ kierowniczy****Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ hamulcowy**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcze hamulcowe		zarysowanie		- ślady korozji,

**Stan układu hamulcowego.**

Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator****Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

**WYPOSAŻENIE POJAZDU/Obowiązkowe**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Gaśnica		brak		

**WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak		

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Książka serwisowa wersja elektroniczna.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- inne:  
zamek centralny, system alarmowy fabryczny,

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
warunki parkingowe,

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Zweryfikowano w ASO.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
  - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- 

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Podczas oględzin okazano 2 kluczyki, książkę serwisową (wersja elektroniczna) oraz instrukcje obsługi pojazdu.

Drobne odpryski i zarysowania lakieru w obszarze całego nadwozia.

Pojazd użytkowany jako TAXI.

Adnotacja o poprawnym numerze vin.

Pojazd z instalacją gazową.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych

warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tyl



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 28.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Dokumentacja instalacji gazowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 36.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Instrukcje



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 42.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44.**  
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 46.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 52.**  
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56.**  
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58.**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**  
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 60.**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62.**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64.**  
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Wyświetlacz - Inne 1



**Fot. 66.**  
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**  
Fotel prz. lew. - Inne 2



**Fot. 68.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 70.**  
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**  
Podsufitka - Inne 1