

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	15/02/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC24/000316
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Rower ze wspomaganiem elektrycznym INDIANA E-MTB 3.0
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia:	11-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 09.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest rower ze wspomaganiem elektrycznym INDIANA E-MTB 3.0.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rower ze wspomaganiem elektrycznym
Producent:	INDIANA
Typ/model:	E-MTB 3.0
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	2022
Przebieg:	21 067 km

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg oględzin)

Typ roweru:	MTB (górski)
Przeznaczenie:	Męski
Rama:	Aluminiowa, 18"
Koła:	Obręcz: 27.5 " Opona przód: KENDA 50-584 650x50B Opona tył: Continental RACEKING 27.5x2.2
Zasięg:	Do 100 km
Hamulce:	Tarczowe mechaniczne Promax
Przerzutka przód:	Shimano Tourney/3 biegi
Przerzutka tył:	Shimano Altus/8 biegów
Korbowód:	Prowheel
Silnik:	XF 08 bezszczotkowy o mocy 250W
Bateria:	468 WH (wg dokumentów zakupowych)
Waga:	21,3 kg
Kolor:	Czarno-czerwony
Wyposażenie:	Wyświetlacz LCD Stopka (podpórka) Kask Linka

Sakwa (pokrowiec)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany na hali – zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej ze względu na brak łańcucha. Dokonano uruchomienia zasilania – na wyświetlaczu pojawiły się parametry sterowania oraz przebieg. Koła obracają się bez wyraźnego oporu, hamulce przednie zadziałały, ograniczona siła działania hamulca tylnego. Brak możliwości sprawdzenia w pełnym zakresie w warunkach magazynowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- łańcuch – brak,
- ogumienie – zużyte,
- siodełko – wytarte,
- ładowarka – brak,
- kierownica - starcie powłoki lakierowej,
- przerzutka tylna – ogniska korozji,
- kaseta - ogniska korozji,
- golenie amortyzatora - ogniska korozji,
- ręczki hamulców – starcie powłoki lakierowej,
- rama – zarysowania, starcie powłoki lakierowej,
- kask – pęknięte wyłożenie, starcie powłoki lakierowej,
- linka – brak klucza,

Szczegółowy stan poszczególnych elementów na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na pogorszony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego przedmiotu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz oferty dystrybutora.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











