

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/89255/26/09/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Tomasz Kurek
PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0094248
Producent	FIAT
Model	Freemont 11-16
Typ/wersja	Freemont 2.0 Multijet Lounge AWD
Rodzaj nadwozia	VAN
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2044
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2529
Rozstaw osi 1/2	2890
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1956
Moc silnika [KM/kW]	170/125
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	LB1859C
VIN	3C4PFB CY2FT656190
Data 1. rejestracji	30-10-2015
Rok produkcji	2015
Stan licznika [km]	254 426 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,5 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON SUV	235/55 19 105V	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 2. Airbag 2 sztuk: poduszki powietrzne czołowe | 24. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 3. Aktywne zagłówki - przód | 25. Nawigacja satelitarna z radiem i odtwarzaczem CD/DVD/MP3, ekranem 8,4-cala i kamerą cofania |
| 4. Autoalarm | 26. Ogrzewanie przednich foteli |
| 5. Chromowana końcówka rury wydechowej | 27. Ogrzewanie tylnej szyby |
| 6. Czujnik deszczu | 28. Radio CD/MP3 z ekranem dotykowym 4,3-calowym |
| 7. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył | 29. Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa |
| 8. Dywaniki podłogowe | 30. Relingi dachowe chromowane |
| 9. ESP (zawiera Hill Holder, Rollover Mitigation - system zapobiegający przewróceniu się pojazdu, TSC) | 31. System bezkluczykowego uruchamiania silnika |
| 10. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 32. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 11. Felgi aluminiowe 17 (w kolorze srebrnym) z ogumieniem | 33. Szyby tylne przyciemniane |
| 12. Felgi aluminiowe 19 (w kolorze Satin Carbon) z ogumieniem | 34. Tapicerka skórzana |
| 13. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 35. Tempomat |
| 14. Fotel kierowcy z regulowany elektrycznie w 6 kierunkach | 36. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 15. Fotel pasażera składany w stół (ze schowkiem) | 37. Wersja 7 miejscowa |
| 16. Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą | 38. Wieszak na torbę w bagażniku |
| 17. Kamera cofania | 39. Wykładzina przestrzeni bagażowej |
| 18. Kierownica skórzana | 40. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 19. Kierownica ze sterowaniem radia | 41. Zestaw głośnomówiący U-Connect z technologią Bluetooth |
| 20. Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa | 42. Zestaw naprawczy do kół Fix&Go |
| 21. Komputer pokładowy ze wskazaniem temperatury zewnętrznej i kompasem | 43. Światła przeciwmgielne |
| 22. Lakier pastelowy | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalizowany | - |
| 2. Pakiet Video | - |
| Wyświetlacz 9-calowy w drugim rzędzie siedzeń | |
| Słuchawki bezprzewodowe | |
| Pilot sterujący radioodtwarzaczem | |
| 3. Zapalniczka i popielniczka | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

PC

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Długotrwały ciężki rozruch. Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów - biegi czasami się nie zmieniają. Nieprawidłowe działanie konsoli środkowej. Nieprawidłowe przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pierwsza rejestracja w kraju 28-10-2022. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.
Bok lewy z przodu




Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20.
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Kierownica z lewej strony



Fot. 24.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Bagażnik



Fot. 26.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Spód pojazdu przód



Fot. 28.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 34.

Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki




Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48.


Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak - Inne 1




Fot. 56.
Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Światnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58.

Światnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 64.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 68.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Próg P - Inne 1



Fot. 72.
Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Słupek przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 82.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 86.

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 98.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 100.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 102.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 104.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 105.
Drzwi tylne L - Inne 1




Fot. 106.
Drzwi tylne L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 110.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 112.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 114.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 116.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2



Fot. 118.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 120.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 122.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 124.
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 126.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 128.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 130.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131.

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3