

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80265/26/08/27
Nr zlecenia/szkody: 26/006101
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0164031
Producent	CUPRA
Model	Formentor 24-
Typ/wersja	Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1605
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2160
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	333/245
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ9405W
VIN	VSSZZZKM7SR031180
Data 1. rejestracji	12-03-2025
Data nast. bad. techn.	11-03-2028
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	23 653 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, PZERO	245/40 19 94W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Alarm z funkcją dozoru wnętrza
2. Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
3. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
4. Bagażnik otwierany elektrycznie i bezdotykowo
5. Blokada elektroniczna mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
6. CUPRA CONNECT (subskrypcja na 10 lat)
7. Cupra Drive Profile - wybór profilu jazdy
8. Czujnik deszczu
9. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
10. DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
11. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
12. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
13. Felgi aluminiowe 19" SANDSTORM z ogumieniem 245/40
14. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
15. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
16. Fotel kierowcy z pełną elektryczną regulacją i funkcją pamięci
17. Fotele przednie kubelkowe
18. Fotele przednie podgrzewane
19. Fotele przednie z regulacją wysokości
20. Full Link
21. Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
22. Funkcja świateł autostradowych
23. Gniazda (2) USB typu C z przodu i 2 z tyłu (z tyłu tylko funkcja ładowania)
24. Gniazdo 12V z przodu i 230V w bagażniku
25. Gwarancja CUPRA 5 lat
26. Głośniki - 6
27. Hamulce tarczowe z przodu 18", czarne z napisem CUPRA
28. Hamulec postojowy elektromechaniczny
29. Kamera cofania
30. Kierownica wielofunk., sport., podgrz., obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i uruch. silnika
31. Kieszenie w oparciu przednich foteli
32. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z panelem sterowania z tyłu
39. Nakładki progowe podświetlane w przednich drzwiach w technologii LED
40. Ogranicznik prędkości
41. Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem składane i dzielone
42. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
43. Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
44. Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
45. Panel wykończeniowy na drzwiach
46. Podsufitka czarna
47. Poduszki powietrzne (7) - (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
48. Podłoga bagażnika podwójna
49. Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem
50. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
51. Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
52. Skrzynia biegów automatyczna, 7-biegowa
53. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
54. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
55. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
56. System rozpoznawania zmęczenia
57. System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
58. Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS
59. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
60. Szyby przyciemniane
61. Tapicerka DINAMICA + skóra ekologiczna, czarna
62. Tempomat aktywny (ACC)
63. Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
64. Wspomaganie awaryjne kierowaniem i asystent skrętu
65. Wspomaganie układu kierowniczego - SERVOTRONIC
66. Zaczepy i-Size na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Top Tether na fotelu pasażera
67. Zagłówki zintegrowane
68. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, otwieranie drzwi bagażnika z pilota
69. Zawieszenie adaptacyjne DCC
70. Zestaw naprawczy

- | | |
|---|---|
| 33. Kokpit wirtalny, tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10.25 | 71. Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
| 34. Lakier uni | 72. Światła Pełne przednie LED |
| 35. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane z funkcją pamięci | 73. Światła do jazdy dziennej LED z automatyczną funkcją opóźnionego wyłączania świateł |
| 36. Lusterko wsteczne, automatycznie ściemniające się | 74. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |
| 37. Media System Plus: 12.9-calowy kolorowy ekran dotykowy | 75. Światła zintegrowane tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami |
| 38. Nakładki na pedały metalowe | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19" ARCTIC COPPER z ogumieniem 245/40 | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet PURE PERFORMANCE | - |
| Światła przednie Matrix LED z funkcją automatycznej regulacji zasięgu | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/33

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: pokrywa bagażnika, błotnik tylny lewy/prawy, słupek środkowy lewy/prawy, próg lewy/prawy. Lusterka i reflektory oklejone folią. Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 52.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1