

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/53692/26/06/10
commission/ damage No. : 24/046106
Date of commission: 10-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159325
Manufacturer	BMW
Model	X5 [G05] 23-
Type / version	X5 xDrive40d mHEV M Sport sport-aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2240
Gross vehicle weight [kg]	2985
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WI561PH
VIN / serial number	WBA21EV0709X67168
Date of first registration	10-10-2024
Date of next. tech. test	10-10-2027
Year of manufacture	2024
Readout [km]	63 384 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	275/35 22 104V	5,0 mm
	left	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	275/35 22 104V	5,0 mm
back	right	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	315/30 22 107V	5,0 mm
	left	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	315/30 22 107V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Active Blind spot system
2. Active body control
3. Additional gauges
4. Aerodynamics package, Exterior design: other
5. Airbag: other
6. Airbag: other
7. Antilock-Brake-System (ABS)
8. Armrest (s) front, Armrest (s) rear
9. Automated High-beam assist
10. Automatic Emergency Call
11. Automatic Emergency Call
12. Automatic climate control
13. Automatic dimlight activation, Rain sensor
14. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, USB, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
15. Bi-Xenon Head lamps
16. Bord entertainment: other accessories
17. Bord entertainment: other accessories
18. Bord entertainment: other accessories, Mobile phone
19. Cargo net
20. Child lock manually
21. Child seat fixation
22. Collision Warning System
23. Collision Warning System
24. Collision Warning System
25. Cruise control, Distance control
26. Czujnik poziomu i klasy oleju
27. DAB radio
28. Digital key, Keyless entry, Keyless go
29. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
30. Driver airbag, Passenger airbag
31. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable
32. Driver-information-system
33. Dywaniki podłogowe welurowe
34. Elementy stylistyczne M Sport (pedały, zestaw wskaźników, kluczyk, oznaczenia, progi)
35. Exterior design: other
36. Exterior design: other
37. Exterior design: other
38. Exterior design: other
39. Exterior design: other
56. Keyless Engine start
57. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa
58. Klakson dwutonowy
59. Kłapa tylna obsługiwana automatycznie (dolna część zwalniana ręcznie)
60. LED rear lights
61. Lane control assistant
62. Light Alloy wheels 20", Runflat tyres
63. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku
64. Luggage: other
65. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger
66. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, asferyczne
67. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne
68. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z automatyczną funkcją parkingową
69. Mobile Tire System
70. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej
71. Multi functional steering wheel
72. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
73. Ostrzeżenie o włączonym świetle
74. Other
75. Other
76. Other
77. Other
78. Other
79. Other
80. Other
81. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
82. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu
83. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
84. Particle filter
85. Power windows front, Power windows rear
86. Rear Cross Traffic Alert
87. Rear seat-backs foldable in two separate parts
88. Selectable driveline characteristics
89. Servotronic
90. Side Pre-Crash System
91. Side airbag driver and passenger
92. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwigienkami zm. biegów przy kierownicy
93. Soundsystem
94. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania

- | | |
|---|--|
| 40. Exterior design: other | 95. Sport seats front |
| 41. Exterior lighting: other | 96. Start/Stop system |
| 42. Fire protection system | 97. Steering wheel manually adjustable |
| 43. Follow me home | 98. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb) |
| 44. Follow me home | 99. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechylu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 45. Gniazda 12V (2x w tablicy rozdzielczej, 1x w przedziale bagażowym) | 100. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny |
| 46. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku) | 101. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 47. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu | 102. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 48. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku | 103. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 49. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 104. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 50. Haczyki wielofunkcyjne | 105. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 51. Hamulec parkingowy, elektromechaniczny z funkcją automatycznego zatrzymania | 106. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 52. Headlamp wash nozzle heated | 107. Uni-Lackierung |
| 53. Heated seat driver, Heated seat passenger | 108. Vehicle immobilizer |
| 54. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto | 109. Wheel bolt locks |
| 55. Interior: other | 110. Wireless device charging |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 22", BMW Individual Multi-Spoke 745 I Bicolour, z ogumieniem mieszanym | - |
| 2. Hak holowniczy, obracany elektrycznie z monitorem stabilizacji przyczepy | - |
| 3. Leather upholstery | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz dot. 14.9", HUD | |
| 6. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 7. Pakiet Komfort Plus | - |
| Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | |
| Fotele przednie komfortowe | |
| Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne | |
| Pakiet Ambient Air | |
| Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | |
| System łagodnego domyknięcia drzwi | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne | |
| 8. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| Pasy bezpieczeństwa z paskami w barwach M | |
| 9. Pakiet Travel | - |
| Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | |

System Travel & Comfort

Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową

Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, rolety elektryczne

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Current market situation -

Earlier repairs -

Braki uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 200
9	Left side wall	150 - 200
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Brak zaślepek w tylnej kanapie. W CEPIK informacja o powstałej istotnej szkodzie komunikacyjnej układu kierowniczego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dowód rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. ksero str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 50.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 51.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Photo 60.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1