

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/97121/25/12/09
commission/ damage No. : PS23/01300
Date of commission: 09-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0133258
Manufacturer	AUDI
Model	Q7 15-19
Type / version	Q7 50 TDI Quattro Tiptr.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2272
Gross vehicle weight [kg]	2815
Wheelbase 1/2	2994
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	286/210
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	SK126XT
VIN / serial number	WAUZZZ4M6KD013004
Date of first registration	11-04-2019
Date of next. tech. test	15-04-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	135 498 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
back	right	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
	left	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 31. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 32. Luggage compartment cover |
| 3. Armrest (s) front | 33. Metal finish |
| 4. Automated High-beam assist | 34. Other |
| 5. Automated High-beam assist, Follow me home, LED Daytime running lights | 35. Other |
| 6. Automatic climate control | 36. Other |
| 7. Bluetooth interface | 37. Other |
| 8. Bluetooth interface, Bord communication: other, Bord entertainment: other accessories, Driver-information-system, Navigation system, On board monitor, Radio | 38. Other |
| 9. Bord climate: other | 39. Other |
| 10. Cargo net | 40. Other |
| 11. Child seat fixation | 41. Other, Start/Stop system |
| 12. Child seat fixation | 42. Park Distance Control rear |
| 13. Cruise control | 43. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Diminished spare wheel | 44. Pre-Crash System |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Side indicators | 45. Pre-Crash System |
| 16. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 46. Rear bench foldable in two separate parts |
| 17. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 47. Rear-view mirror autodimming |
| 18. Driver-information-system, On board computer, On board monitor | 48. Remote controlled central locking |
| 19. Electric tailgate | 49. Roof railing |
| 20. Exterior design: other | 50. Selectable driveline characteristics |
| 21. Exterior design: other | 51. Selective catalytic reduction (SCR) |
| 22. Floor mat | 52. Servotronic |
| 23. Headlamp wash | 53. Side indicators |
| 24. Heat reflecting windows | 54. Soundsystem |
| 25. Interior lights: other accessories | 55. Steering wheel manually adjustable |
| 26. Interior: other | 56. Textile upholstery |
| 27. Interior: other | 57. Tyre pressure control (RDC) |
| 28. LED front dim light | 58. Uni-Lackierung |
| 29. LED rear lights | 59. Vehicle immobilizer |
| 30. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control | - |
| 2. 4 wheel steering | - |
| 3. Adaptive Cruise Control, Bord communication: other, Lane control assistant, Mobile phone preparation, On board computer, On board monitor, Other, Soundsystem, Traffic sign recognition | - |
| Pakiet systemów wspomagających ADVANCED | |
| Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy | |
| Audi connect | |
| Audi phone box | |
| System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników) | |
| 4. Alcantara upholstery, Driver seat electrically adjustable, Heated seat driver, Heated seat passenger, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Other, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Passenger seat electrically adjustable, Rear view camera, Sport seats front, Upholstery with leather inserts | - |

Ogrzewane fotele - przód	
Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI	
Fotele przednie regulowane elektrycznie	
Kamera ułatwiająca parkowanie	
Fotele przednie sportowe	
Tapicerka Alcantara/skóra	
Kluczyk komfortowy	
5. Armrest (s) front, Other	-
6. Bumpers: other, Full Cabin Spoiler	-
Emblemat S line na przednich błotnikach	
Dolne elementy zderzaków i listew ochronnych w kolorze nadwozia	
Dyfuzor w kolorze platynowo-szarym	
Zderzaki sportowe - przód/tył	
Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	
Spoiler dachowy S line	
Emblemat S line na listwach progowych drzwi	
7. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated	-
8. Driver seat electrically adjustable, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable	-
Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich	
Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci	
9. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories	-
10. Interior: other	-
11. Interior: other	-
Podparcia w drzwiach w skórze	
Elementy konsoli środkowej obszyte skórą	
Dolne poszycie drzwi w skórze	
Dolna część deski rozdzielczej obszyta skórą	
12. LED front dim light	-
13. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches	-
14. Light Allow wheels over 21"	-
15. Mobile Tire System	-
16. Other	-
17. Pearl effect paint	-
18. Roof railing	-
19. Seats: other	-
20. Steering wheel electrically adjustable	-
21. Tinted rear windows	-
22. Traffic sign recognition	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Current market situation -
Earlier repairs -
Uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 300
9	Left side wall	150 - 300
10	Cover/tailgate	150 - 300
11	Side right wall	150 - 300
12	Rear right door	150 - 300
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Additional remarks:

Dowód rejestracyjny:

- Tak

Karta pojazdu:

- NIE

Tablice rejestracyjne:

- TAK: 2

Pilot ogrzewania postojowego:

- NIE

Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna:

- Nie Dotyczy

Nawigacja satelitarna (karta) sprawna:

- NIE

Zapalniczka/zaślepka:

- NIE

Klimatyzacja sprawna:

- TAK

Książka serwisowa:

- ELEKTRONICZNA

Instrukcja obsługi pojazdu:

- TAK

Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje):

- ND

Gaśnica:

- TAK

Trójkąt ostrzegawczy:

- TAK

Koło zapasowe/dojazdowe:

- Nie Dotyczy

Zestaw naprawczy koła:

- TAK

Dodatkowy komplet kół:

- NIE

Klucz do kół:

- NIE

Podnośnik:

- NIE

Apteczka:

- NIE

Antena:

- NIE

Stacja ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Przewód ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Rodzaj paliwa/silnika: Hybrydowy (diesel+elektryczny)

Stan zbiornika paliwa: < 50%

Skrzynia biegów: A

Napęd: 4x4

Stan poziomu oleju: W normie

Stan poziomu płynu hamulcowego: Brak danych

Stan poziomu płynu układu wspomagania: Brak danych

Stan poziomu płynu układu chłodniczego: W normie

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Wymiana oleju wymagana od 2700km. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik




Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy


A detailed view of the Audi A8's interior from the driver's perspective. The steering wheel is black with a perforated leather-like texture and features the Audi four-rings logo in the center. The instrument cluster behind the wheel is a full digital display showing various driving metrics. To the right, a large infotainment screen displays a navigation map. The dashboard and center console have a sleek, modern design with metallic accents and blue ambient lighting strips.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1




Photo 44.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1