

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/102033/25/12/23
commission/ damage No. : 24/055817
Date of commission: 23-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0161640
Manufacturer	TOYOTA
Model	Land Cruiser 250 24-
Type / version	LC 2.8 D-4D Executive aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2490
Gross vehicle weight [kg]	3100
Wheelbase 1/2	2850
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2755
Engine Power [hp/kW]	206/151
Gearbox	automatic
Registration /record No.	KK9196K
VIN / serial number	JTEARDAJ50K014873
Date of first registration	27-12-2024
Date of next. tech. test	27-12-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	10 100 (read)
Body color / type of coating	brązowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
	left	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
back	right	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
	left	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. A-TRC - system kontroli trakcji
2. ABS
3. Alarm z czujnikami ruchu oraz przechyłu pojazdu
4. Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu SEA
5. Asystent zmiany pasa ruchu LCA
6. BA - system wspomagania nagłego hamowania
7. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
8. Bord communication: other
9. Crawl Control - system utrzymujący stałą prędkość pojazdu w terenie
10. Czujnik deszczu i wycieraczki inteligentne
11. Czujnik zmierzchu i automatyczne światła
12. Czujniki parkowania - przód i tył
13. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12.3")
14. Door mirror(s) electrically adjustable in general
15. Door mirrors electrically foldable
16. Drive Mode Select
17. Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger
18. Drzwi bagażnika elektrycznie unoszone
19. EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania
20. EPS - elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
21. Electric parking brake
22. Exterior design: other
23. Felgi aluminiowe 20" z ogumieniem 265/60 R20
24. Floor mat
25. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie (przód - tył)
26. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylenia
27. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
28. Fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawień
29. Fotel pasażera w pierwszym rzędzie regulowany elektrycznie (przód - tył)
30. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
31. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
32. Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą
33. Gniazdo 12 V z tyłu konsoli centralnej
34. Gniazdo USB-C (x3) z przodu pojazdu
66. Nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych
67. OTA - zdalne aktualizacje pakietu Toyota Safety Sense
68. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
69. Obudowa świateł przeciwmgielnych lakierowana w kolorze nadwozia
70. Online vehicle apps
71. Online vehicle apps
72. Online vehicle apps
73. Passenger seat with adjustable inclination
74. Poduszka powietrzna centralna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
75. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera kolanowa pierwszego rzędu
76. Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
77. Rear spoiler
78. Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
79. Roof railing
80. Roof: other
81. Schowek chłodzony w konsoli centralnej
82. Siedzenia skrajne na tylnej kanapie, podgrzewane
83. Siedzenia skrajne na tylnej kanapie, wentylowane
84. Skrzynia automatyczna 8-biegowa
85. Spryskiwacz kamery cofania
86. Spryskiwacze świateł przednich
87. Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
88. Stopień boczny ułatwiający dostęp do kabiny pasażerskiej
89. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
90. System 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach (Multi-Terrain Monitor)
91. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
92. System Premium Audio JBL
93. System Stop&Start
94. System automatycznego ostrzegania tylnymi światłami awaryjnymi ARFHL
95. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
96. System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny klucz)
97. System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
98. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
99. System monitorowania martwego pola w lusterkach BSM

- | | |
|--|---|
| 35. Gniazdo USB-C (x4) z tyłu pojazdu | 100. System multimedialny Toyota Smart Connect+ z kolorowym ekranem dotykowym (12,3" HD) |
| 36. Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów | 101. System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach |
| 37. Głośniki 14 | 102. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA) |
| 38. Head airbags front, Head airbags rear | 103. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB) |
| 39. Head-Up Display | 104. System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS) |
| 40. Heated seat driver, Heated seat passenger | 105. System rozłączania przedniego stabilizatora SDM |
| 41. Immobilizer | 106. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) |
| 42. Interfejs Apple CarPlay, interfejs Android Auto (połączenie bezprzewodowe) | 107. System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) |
| 43. Kamera monitorująca kierowcę DMC | 108. Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane |
| 44. Kanapa tylna, składana i dzielona w proporcji 60:40 (drugi rząd siedzeń) | 109. Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna) |
| 45. Keyless Engine start | 110. Tempomat inteligentny, adaptacyjny (IACC) |
| 46. Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych | 111. Tinted rear windows |
| 47. Kierownica podgrzewana | 112. Traffic sign recognition |
| 48. Kierownica skórzana | 113. Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS) |
| 49. Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym | 114. Układ detekcji przeszkód (ICS) |
| 50. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa | 115. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów |
| 51. Kluczyk cyfrowy | 116. VSC - system stabilizacji toru jazdy |
| 52. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach | 117. Ventilated front seat |
| 53. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 118. Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system |
| 54. Lakier uni | 119. Windscreen heating |
| 55. Limited slip differential in general | 120. Wykończenie drzwi bagażnika lakierowane w kolorze czarnym |
| 56. Lumbar adjust driver electric | 121. Wykończenie konsoli środkowej w kolorze tytanu |
| 57. Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym | 122. Wyłącznik poduszki powietrznej przedniej pasażera |
| 58. Lusterka zewnętrzne podgrzewane | 123. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 59. Lusterka zewnętrzne z pamięcią ustawień | 124. Zamek centralny sterowany zdalnie |
| 60. Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy | 125. Światła automatyczne drogowe (AHB) |
| 61. Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera | 126. Światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| 62. Lusterko wsteczne cyfrowe | 127. Światła drogowe adaptacyjne AHS |
| 63. Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) | 128. Światła główne w technologii LED (Matrix LED) |
| 64. Multi-Terrain Select - system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu | 129. Światła przeciwmgielne LED |
| 65. Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń | 130. Światła tylne LED |

Dealer's equipment (selected items)

1. Pakiet Skyview -
Dach panoramiczny sterowany elektrycznie z funkcją otwierania i uchylania

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Current market situation -

Earlier repairs -


Braki, uszkodzenia, stan weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 02-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Informacja sprawdź silnik. Informacja usterka układu hamowania przed wtórna kolizja. Informacja usterka układu. Informacja usterka sterowania układem rozpoczynania jazdy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Koszt weryfikacji serwisowej przyjęto szacunkowo.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze





Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Inne 1



Photo 60.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1