

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/90093/25/11/20
Nr zlecenia/szkody: 22/035149
Data zlecenia: 20-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0138121
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [253] 19-22
Typ/wersja	AMG GLC 63 S 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2050
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2580
Rozstaw osi 1/2	2873
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	510/375
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	PY24181
VIN	WDC2539891F737426
Data 1. rejestracji	09-10-2019
Data nast. bad. techn.	21-10-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	145 111 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	265/40 21 105V	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	265/40 21 105V	4,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	295/35 21 107V	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V905	295/35 21 107V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. AIR BODY CONTROL | 30. Nawigacja na dysku twardym |
| 2. AMG Dynamic Select - selektor trybu jazdy | 31. Pakiet Chrom |
| 3. AMG RIDE CONTROL Plus | 32. Pakiet kierowcy AMG |
| 4. AMG Track Pace | 33. Parktronic z aktywnym asystentem parkowania |
| 5. Adaptacyjne światła hamowania (migające) | 34. Pasy bezpieczeństwa designo, srebrne |
| 6. Airbag kolan kierowcy | 35. Podsufitka materiałowa, czarna |
| 7. Alarm | 36. Przyciski zmiany biegów w kierownicy |
| 8. Asystent hamowania - aktywny | 37. Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem |
| 9. Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera | 38. Przygotowanie do usług nawigacyjnych |
| 10. Czujnik deszczu | 39. Relingi dachowe - aluminiowe |
| 11. Deska rozdzielcza (górna część) i krawędzie podokienne w sztucznej skórze ARTICO | 40. Schowek (zamykany) pod podłogą bagażnika |
| 12. Dodatkowe oświetlenie wnętrza | 41. Spojler tylny |
| 13. Dywaniki AMG | 42. Stylizacja AMG |
| 14. Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 43. System EASY-PACK - roleta bagażnika |
| 15. Fotele przednie z funkcją podgrzewania | 44. System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika |
| 16. Gaśnica | 45. System multimedialny MBUX |
| 17. Gniazdo 12V w bagażniku | 46. Szyby atermiczne, przyciemniane |
| 18. Gniazdo USB 2x, tył | 47. Szyby przednie (przednia + boczne) odbijające promienie słoneczne, dźwiękoszczelne |
| 19. Kamera parkowania - tył | 48. Tapicerka foteli ARTICO/Mikrofasa Dinamica |
| 20. Keyless-go start - system identyfikacji kierowcy | 49. Tempomat |
| 21. Kierownica AMG Performance 3-ramienna w czarnej skórze Nappa/mikrofibra Dinamica | 50. Tirefit - zestaw do naprawy opon |
| 22. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa | 51. Touchpad |
| 23. Lakier uni | 52. Uchwyty na kubki z przodu |
| 24. Lampy LED High Performance | 53. Układ wydechowy AMG Performance |
| 25. Lusterka boczne składane elektrycznie | 54. Wykończenie wnętrza z polerowanego wzdłużnie, jasnego aluminium |
| 26. Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym | 55. Wyświetlacz szerokokątny |
| 27. Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się | 56. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 28. Mechanizm różnicowy elektroniczny o ograniczonym poślizgu AMG na tylną oś | 57. Zaciski hamulców lakierowane na srebrno |
| 29. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21 AMG, wieloramienne z ogumieniem (RWL) | - |
| 2. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | - |
| 3. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci | - |
| 4. Fotele przednie wentylowane | - |
| 5. Head-up display | - |
| 6. Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa | - |
| 7. Kluczyk cyfrowy do otwierania pojazdu za pomocą smartfona | - |
| 8. Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz | - |
| 9. Pakiet AMG Night | - |
| Relingi dachowe - czarne | - |
| 10. Pakiet Keyless-GO | - |
| Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka | |
| HANDS-FREE ACCESS - bezkluczykowy dostęp do samochodu | |

11. Pakiet Premium Plus	-
Oświetlenie AMBIENTE	
Asystent ograniczeń prędkości	
Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus	
Pakiet integracji smartphone-a	
System nagłośnienia Burmester surround	
Dach panoramiczny	
Lampy MULTIBEAM LED	
System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth	
Pakiet parkowania z kamerą 360	
Wyświetlacz IC 12,3 cali	
Pakiet Keyless-GO	
12. Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy	-
System PRE-SAFE	
DISTRONIC Plus (system kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu)	
Asystent układu kierowniczego	
13. Poduszki powietrzne boczne - tył	-
14. Przygotowanie do instalacji systemu multimedialnego	-
15. Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach - mechaniczne	-
16. Siatka zabezpieczająca bagaż	-
17. Stopnie boczne ze stali szlachetnej z elementami gumowymi	-
18. System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)	-
19. System multimedialny MBUX - rozszerzony	-
20. System ochrony pieszych	-
21. Układ hamulcowy AMG wysokiej wydajności wykonany z kompozytorów ceramicznych	-
22. Wykończenie wnętrza w drewnie jesionowym czarnym/jasne aluminium	-
23. Zdalne sterowanie bramą do garażu	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Wcześniejsze naprawy	-
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu

strona 3/41


uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto
w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemniak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Imobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak płynu zestawu naprawczego. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Przegląd B5 wymagany od 84 dni. Pokrywa przednia oklejona folią, pomiar lakieru wykonany na folii. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1