

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/101747/25/12/22
commission/ damage No. : 25/012736
Date of commission: 22-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0160777
Manufacturer	AUDI
Model	Q8 23-
Type / version	Q8 55 TFSI mHEV Quattro Tiptronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2274
Gross vehicle weight [kg]	2830
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	2995
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic
Registration /record No.	GD7T481
VIN / serial number	WAUZZZF17SD004878
Date of first registration	28-03-2025
Date of next. tech. test	28-03-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	27 094 (read)
Body color / type of coating	beżowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	3,5 mm
back	right	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	4,0 mm
	left	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Alarm samochodowy
3. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
4. Armrest (s) front
5. Audi Sound System
6. Audi pre sense front
7. Audi smartphone interface z Application Store
8. Blokada elektroniczna prędkości maksymalnej
9. Bord communication: other
10. Bord communication: other
11. Cruise control
12. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
13. Daytime running lights
14. Door mirror with memory, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated
15. Driver airbag, Passenger airbag
16. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable
17. ESP (Electronical Stabilizing Program)
18. Electronic controlled suspension
19. Exterior design: other
20. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) grafitowoszare, polerowane z ogumieniem 255/50
21. Floor mat
22. Free service 4 years or more, more than 60000 km
23. Full Cabin Spoiler
24. Funkcja Matrix
25. Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
26. Hamulce tarczowe z przodu (18")
27. Hamulce tarczowe z tyłu
28. Heated seat driver, Heated seat passenger
29. Hill holder
30. Interior lights: other accessories
31. Kamera cofania
32. Kamera z czujnikiem odległości
33. Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i alarmem
34. Lakier uni
35. Lampy przednie Matrix LED
36. Lampy tylne LED plus
37. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel
38. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S
39. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
41. Metal finish
42. Mirror: others
43. Mobile phone preparation
44. Moduł danych Europa
45. Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
46. Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
47. On board computer, On board monitor
48. Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
49. Osłona przestrzeni bagażowej elektrycznie regulowana
50. Other
51. Other
52. Oznaczenie modelu
53. Park Assistant
54. Passive Tyre pressure control
55. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym - srebrny Moon
56. Poduszki powietrzne boczne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
57. Podwójna podłoga bagażnika
58. Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
59. Pre-Crash System
60. Przyciski obsługowe czarne matowe
61. Przygotowanie do funkcji na życzenie
62. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa
63. Rezygnacja z oznaczenia mocy/technologii
64. Selectable driveline characteristics
65. Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa
66. Start/Stop system
67. Szyba przednia z izolacją termiczną
68. Szyby boczne tylne i szyba tylna z izolacją termiczną
69. Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna mono.pur 550
70. Traffic sign recognition
71. Uchwyty ISOFIX i top tether do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
72. Układu kierowniczy, progresywny
73. Vehicle immobilizer
74. Wariant dla niepalących
75. Wheel bolt locks
76. Zagłówki z przodu
77. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
78. Zestaw naprawczy do opon
79. Zestaw narzędzi samochodowych

40. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne

Dealer's equipment (selected items)

1. Accoustic windows -
2. Automatic climate control -
3. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable,
Door mirrors heated -
4. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable -
5. Exterior design: other -
6. Exterior design: other -
7. Felgi aluminiowe 22 (10-ramienne) w kształcie litery Y, czarne metalik, 285/40 -
8. Glass sunroof fixed -
9. Head-Up Display -
10. Headlamp wash -
11. Headrests front -
12. Interior: other -
13. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia,
obszyta skórą, ogrzewana -
14. Lakier metalik specjalny -
15. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki -
16. On board computer, On board monitor -
17. Pakiet optyczny Czerń Plus -
 Pierścienie Audi z przodu i z tyłu i oznaczenia modelu z tyłu w kolorze czarnym
 Osłona chłodnicy, listwy ozdobne przy bocznych szybach, zderzakach z czarnymi akcentami
 Pakiet optyczny Czerń
 Pierścienie Audi w kolorze czarnym
18. Pakiet sportowy S line -
 Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport
 Pedaly i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
 Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane
 Tapicerka częściowo skórzana - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
 Aplikacje dekoracyjne matowe aluminium szczotkowane
 Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, boczne segmenty perforowane S Line
 Fotele przednie, sportowe, elektryczne i elektryczną 4 kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego
 Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne) stylistyka S, grafitowoszare, polerowane, z ogumieniem 285/45
 Listwa ochronna na tylnym zderzaku ze stali nierdzewnej
 Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S
19. Roof railing -
20. Seatbelt pretensioner rear, Side airbags rear -
 Poduszki powietrzne boczne, tył
 Odwracalne napinacze pasów dla drugiego rzędu siedzeń
 Napinacze pasów dla drugiego rzędu siedzeń
 Poduszki boczne przód/tył i kurtyny powietrzne
21. Soundsystem -
22. Sport seats front -
23. Steering wheel electrically adjustable -
24. Szyba przednia ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez
widocznych drucików -
25. Tinted rear windows -
26. Towbar -
27. Wspomaganie domykania drzwi elektryczne -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 12-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

pozwolenie czasowe

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono pozwolenie czasowe. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)





Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. tym. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu




Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 46.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1