

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73095/25/09/26
Nr zlecenia/szkody: 22/013693
Data zlecenia: 26-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0129555
Producent	NISSAN
Model	Leaf 17-22
Typ/wersja	Leaf 40kWh Acenta
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1547
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1995
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GD188YR
VIN	SJNFAAZE1U0156327
Data 1. rejestracji	26-04-2022
Data nast. bad. techn.	26-04-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	26 067 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 37. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, przód |
| 2. AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu | 38. Podłokietnik z przodu |
| 3. Adaptacyjne światła drogowe | 39. Przycisk Start/Stop |
| 4. Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli) | 40. Radio AM/FM + 6 głośników |
| 5. Apple CarPlay / Google Android Auto | 41. Radio z tunerem DAB |
| 6. BA - system wspomagania nagłego hamowania | 42. Reflektory automatyczne inteligentne |
| 7. Czujnik deszczu | 43. Reflektory halogenowe |
| 8. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 44. System aktywnej kontroli zawieszenia |
| 9. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 45. System e-Pedal |
| 10. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem | 46. System inteligentnego kluczyka |
| 11. Filtr przeciwpyłkowy | 47. System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu |
| 12. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 48. System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu |
| 13. Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania | 49. System kontroli ruchów nadwozia |
| 14. Gniazdo 12V | 50. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu |
| 15. Gniazdo AUX | 51. System ostrzegający o pojazdach w martwym polu |
| 16. Gniazdo USB | 52. System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA) |
| 17. Gniazdo USB z tyłu (x2) | 53. System rekuperacji energii hamowania |
| 18. Hamulec awaryjny inteligentny z systemem wykrywania pieszych | 54. System rozpoznawania znaków drogowych |
| 19. Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie | 55. Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu |
| 20. Immobilizer | 56. Tapicerka materiałowa ECO |
| 21. Interfejs Bluetooth | 57. Tempomat Inteligentny |
| 22. Kable do ładowania: AC (EVSE / Typ 2) (x2) | 58. Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii) |
| 23. Kamera cofania | 59. Tryb jazdy ECO |
| 24. Kierownica skórzana | 60. Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40) |
| 25. Kierownica wielofunkcyjna | 61. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył |
| 26. Kierownica z funkcją podgrzewania | 62. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne zależne od prędkości |
| 27. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 63. Wyświetlacz TFT 7 cali zintegrowany z zestawem wskaźników |
| 28. Klamki zewnętrzne - chromowane | 64. Wyświetlacz centralny, dotykowy (8 cali) |
| 29. Klimatyzacja automatyczna | 65. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 30. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie | 66. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 31. Lakier uni | 67. Złącze szybkiej ładowarki CHAdeMO 50 kW |
| 32. Lampy tylne w technologii LED | 68. Ładowarka pokładowa 6.6 kW |
| 33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 69. Światła do jazdy dziennej LED |
| 34. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania | 70. Światła odprowadzające do domu |
| 35. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami | 71. Światła przeciwmgielne |
| 36. Ogranicznik prędkości (ASL) | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Pojazd elektryczny.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

CERTYFIKAT GWARANCYJNY
Gwarancja Nissan PAN Europe EV (pojazdu elektrycznego)

Zero Emission

YIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
SUNFAAZE1U0156327

MODEL
ZE1 EV LEAF

DATA POZACZKU GWARANCJI
26 04 2022

PRZEBIEG PRZY WYDANIU
7

KOD KOLORU
KYBG

NAMWA KOLORU
SILVER

DEALER SPRZEDAWCA
Dealer sprzedawca wykonał przegląd przedprzedażny PDI zgodnie z procedurą kontroli przedprzedażnej NISSAN

PIECZĘĆ DEALERA
ZDUNEK KMJ Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 295
60-317 Gdansk
Tel. 58 600 18 00
800 000 84 274

DATA
21 04 2022 171321

KOD DEALERA
171321

NAZWISKO KIEROWNIKA SERWISU
Młd Krzysztof


gwarantujemy pełnego zadowolenia z użytkowania NISSAN'a EV, zachęcamy do
zakup z niniejszą Książką Gwarancyjną i Rejestrem Przeglądów.

WAŻNA
Książka gwarancji zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji Twojego
zakresu praw i obowiązków jak również informacje dotyczące programu NISSAN
Ciepła dotycząca serwisu i obsługi. Wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i
Twojego samochodu NISSAN.

UWAGI
o nabywcy mogą być użyte przez sprzedawcę do celów rejestracji pojazdu.
te mogą być również wykorzystane przez sprzedawcę lub stowarzyszone z nim
dla celów oferowania nabywczy innych produktów i usług. Nabywca proszony jest
zadanie, sprzedawcę, jeśli nie chce otrzymywać wiadomości od niego i
swoich podmiotów.

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.


Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 68.
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1