

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	83/01/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00630/PR/22
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy FEND 826 VARIO
Nr fabryczny:	841211268
Data sporządzenia raportu:	14-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 04.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy FEND 826 VARIO.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	FEND
Typ/model:	826 VARIO
Numer fabryczny:	841211268
Numery rejestracyjne:	WZ073JH
Data pierwszej rejestracji w Polsce:	22.04.2022
Przegląd:	24.03.2027
Przebieg:	6706 mth
Rok produkcji:	2016

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Masa własna:	9 800 kg
Moc silnika:	195 kW
Pojemność silnika:	6057 cm ³
Napęd:	4 x 4
Ogumienie przód:	TRELLEBORG TM900 600/70R30
Ogumienie tył:	TRELLEBORG TM900 650/85R38
Wyposażenie:	Klimatyzacja
	Radio
	Przedni TUZ
	Łącznik centralny tył

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonano symulację ruchów roboczych podnośnika przedniego oraz tylnego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- zaczep tylny dolny – brak,
- lampa tylna L – pęknięta,
- błotnik tylny L – zadrapania,
- lampa tylna P – pęknięta,
- opona tylna P – przecięcia bieżnika,
- pokrywa silnika – zarysowania, wgnieciona kratka,
- wykładzina podłogi – rozerwana,

Komunikaty komputera pokładowego:

- termin serwisu 6522h upłynie za 184h,

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji producenta. Istnieje ryzyko rozbieżności.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako średni.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











