

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/39229/25/05/30
commission/ damage No. : PS21/08016
Date of commission: 30-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0116132
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 117] 13-16
Type / version	AMG CLA 45 4-Matic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1585
Gross vehicle weight [kg]	2075
Wheelbase 1/2	2699
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1991
Engine Power [hp/kW]	381/280
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU2619N
VIN / serial number	WDD1173521N313654
Date of first registration	25-11-2015
Date of next. tech. test	28-01-2022
Year of manufacture	2015 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	195 091 (read)
Body color / type of coating	gray/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	235/35 19 91W	5,0 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	235/35 19 91W	4,5 mm
back	right	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/35 19 91W	3,5 mm
	left	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/35 19 91W	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 38. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 39. Metal finish |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 40. On board computer |
| 4. Armrest (s) front | 41. Other |
| 5. Armrest (s) front | 42. Other |
| 6. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 43. Other |
| 7. Automatic climate control | 44. Other |
| 8. Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash | 45. Other |
| 9. Bluetooth interface, Internet access, iPod Interface, Radio, USB in | 46. Other |
| 10. Body-coloured bumpers | 47. Other |
| 11. Bord communication: other | 48. Other |
| 12. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 49. Other |
| 13. Check-Control-System | 50. Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination |
| 14. Child lock manually | 51. Power assisted brakes |
| 15. Child seat fixation | 52. Power assisted brakes |
| 16. Cruise control | 53. Power steering |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 54. Power windows front, Power windows rear |
| 18. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 55. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 19. Driver knee airbag | 56. Remote controlled central locking |
| 20. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable, Seats: other | 57. Seatbelt pretensioner front |
| 21. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 58. Seatbelt pretensioner rear |
| 22. Exterior design: other | 59. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear |
| 23. Exterior design: other | 60. Seats: other |
| 24. Exterior design: other | 61. Selectable driveline characteristics |
| 25. Exterior design: other | 62. Side indicators |
| 26. Exterior design: other, Interior: other | 63. Sport seats front |
| 27. Exterior lighting: other | 64. Sport suspension |
| 28. Exterior thermometer | 65. Start/Stop system |
| 29. Extra power outlet | 66. Steering wheel manually adjustable |
| 30. Floor mat | 67. Telematic |
| 31. Headrest rear, middle, Headrests front, Rear headrests | 68. Third braking light |
| 32. Interior: other | 69. Traction control |
| 33. Interior: other | 70. Tyre pressure control (RDC) |
| 34. Interior: other | 71. USB in |
| 35. Interior: other | 72. Uni-Lackierung |
| 36. Interior: other | 73. Vehicle immobilizer |
| 37. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Automated High-beam assist, Bi-Xenon Head lamps, Cornering Headlights, Exterior lighting: other, LED rear lights | - |
| 2. Automatic climate control | - |
| 3. Bluetooth interface, CD-player, DVD-player, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone | - |
| 4. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable | - |
| 5. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming | - |

- Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
6. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories, Rain sensor -
Czujnik deszczu
Podświetlane lusterka do makijażu
Oświetlenie przestrzeni dla nóg
Listwy progowe drzwi, podświetlane
Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, jednobarwne
Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach kierowcy i pasażera obok
Oświetlenie schowka w konsoli środkowej
Oświetlenie przestrzeni między zagłówkami z przodu i z tyłu
Lusterko wsteczne z dodatkowym oświetleniem
Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej
7. Extra power outlet, Floor mat, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior:
other, Leather steering wheel, Leather upholstery, Metal finish, Multi functional steering
wheel, Other, Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable
inclination, Sport seats front, Sports steering wheel -
Dywaniki welurowe AMG
Fotele przednie podgrzewane
Listwy progowe ze stali szlachetnej
Czerwone obszycie na podłokietnikach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów
Czerwone obszycie na fotelach i dywanikach
Podsufitka materiałowa - czarna
Fotele sportowe z przodu
Pedaly sportowe
Gniazdo 12V z tyłu
Pakiet komfortowych siedzeń
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa)
Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO
Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego)
Tapicerka skórzana w kolorze Red Cut
Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie
Szwyc tapicerki - kontrastowe
8. Glass tilt/slide sunroof electric -
9. Light Alloy wheels 19'' -
10. Other -
Ograniczenie prędkości do 270 km/h
11. Park Assistant, Park Distance Control rear -
12. Rear view camera -
13. Soundsystem -
14. Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches -
15. Tinted rear windows -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-06-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/55

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych 28.01.2022. Pierwsza rejestracja w kraju 10.05.2017. Informacja lewe światło mijania. Informacja usterka z prawej strony z przodu. Informacja lewe światło dzienne. niesprawny lewy reflektor. Informacja 4matic chwilowo niedostępny. Informacja collision prevention asisst plus nieaktywny. Informacja lewe przednie światło parkingowe. Przegląd A1 wymagany od 3100km. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu




Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 47.

Zdjęcie do protokołu




Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.

Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 82.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 84.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 86.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 88.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 92.

Uszczelka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Włączniki/przełączniki drzwi prz P - Rysa/odprysk 1