

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	104/19/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/034096
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Maszyna przeładunkowa Atas 180MH
Nr fabryczny:	182 M 301293
Data sporządzenia raportu:	31-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 22-11-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Szymon Mróz

Przedmiotem wyceny jest maszyna przeładunkowa Atlas 180MH

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Maszyna przeładunkowa
Producent:	Atlas
Typ/model:	180MH
Numer fabryczny:	182 M 301293
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	1947 h
Masa eksploatacyjna:	18 000 KG
Moc silnika:	95 kW
Maksymalny zasięg:	10,25 m
Oznaczenie silnika:	TCD 4.1 L4
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">- Kamery otoczenia- Klimatyzacja- Fotel operatora amortyzowany- Radioodtwarzacz- Podpory boczne przednie i tylne- Dodatkowe wyjścia hydrauliczne- Szczypce hydrauliczne Powerhand- Chwytnik stabilizujący dolny- Kabina operatora unoszona

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, praca pompy hydraulicznej z podwyższoną głośnością. Szczypce hydrauliczne zdemontowane brak możliwości weryfikacji sprawności działania. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby ruchowej

Nie wykryto wycieków płynów eksploatacyjnych.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego. Ponadto:

- Rozbite klosze reflektorów przednich
- Wgniecenia prawej obudowy nadwozia

- Pęknięcia szyby przedniej kabiny
 - Ślady napraw dwóch podłużnic ramy po zewnętrznych stronach, spawanie blach grubościennych
- Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Brak dokumentacji technicznej

Nie okazano historii serwisowania

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













































































