

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/65275/24/08/26
Nr zlecenia/szkody: PS21/00799
Data zlecenia: 26-08-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznik:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0134559
Producent	VOLVO
Model	V60 18-21
Typ/wersja	V60 D4 SCR AWD Momentum aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1794
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2350
Rozstaw osi 1/2	2872
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WGM6609A
VIN	YV1ZWA8VCL2358450
Data 1. rejestracji	19-09-2019
Data nast. bad. techn.	17-09-2024
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	146 011 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/50 17 94V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/50 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/50 17 94V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/50 17 94V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Czujnik deszczu
3. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
4. Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy
5. Dywaniki tekstylne
6. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
7. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
8. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
9. Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion, z ogumieniem 225/50
10. Fotele pochłaniające energię zderzenia
11. Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
12. Funkcja Auto Hold
13. Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
14. Hamulec postojowy elektryczny
15. Immobilizer
16. Kanapa tylna dzielona 40/60
17. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem
18. Klamki w kolorze nadwozia
19. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
20. Komputer pokładowy
21. Końcówki układu wydechowego - dwie
22. Lakier uni
23. Lampki do czytania - przód/tył
24. Lusterka boczne składane elektrycznie
25. Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
26. Oświetlenie wnętrza - poziom II
27. Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
28. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
29. Poduszki powietrzne - kurtyny
30. Poduszki powietrzne boczne (2)
31. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
32. Reflektory przednie LED
33. Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
34. Relingi dachowe zintegrowane, czarne
35. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
36. Siatka bagażowa na tunelu środkowym
37. Stylizacja nadwozia Momentum
38. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników 170W, AUX, USB)
39. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
40. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
41. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
42. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
43. System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
44. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
45. System recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza (AQS)
46. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
47. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
48. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
49. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
50. System utrzymania pasa ruchu (LKA)
51. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
52. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
53. Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe
54. Tempomat
55. Uchwyt na kubki z przodu
56. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
57. Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
58. Układ wspomagania hamowania City Safety
59. Usługa Volvo On Call
60. Wi-Fi
61. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
62. Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
63. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
64. Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
65. Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
66. Zamek centralny zdalnie sterowany
67. Zwalnianie pedału hamulca

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Dach panoramiczny -
2. Kamera wspomagająca parkowanie tyłem -
3. Pakiet Winter -
 - Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
 - Fotele przednie podgrzewane
4. Szyba przednia podgrzewana -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-08-2024

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak kompresora zestawu naprawczego. Rysy na samochodzie

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica z lewej strony



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 28.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tunel środkowy



Fot. 30.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Instrukcje




Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1