

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	20/30/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/000495
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy LINDE H60 EX D
Nr fabryczny:	H2X396D00260
Data sporządzenia:	13-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy LINDE H60 EX D wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach, gospodarstwach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	LINDE
Typ/model:	H60 EX D
Numer fabryczny:	H2X396D00260
Przebieg:	11 612 mth
Rok produkcji:	2013

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig nominalny:	6000 kg
Masa własna:	10 250 kg
Wysokość podnoszenia:	4550 mm
Wysokość masztu:	3235 mm
Maszt:	Duplex
Napęd:	Diesel
Moc silnika:	87 kW
Długość wideł:	1200 mm
Wyposażenie:	Kabina Koła przednie podwójne (bliźniacze) Klimatyzacja i ogrzewanie Oświetlenie robocze Przesuw boczny Krata ochronna szyby przedniej oraz górnej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono. Praca nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – stwierdzono wyciek z układu hydraulicznego, po podniesieniu do góry stwierdzono duży wyciek z okolicy siłownika

lewego, następnie olej ścieka po podwoziu. W celu ustalenia dokładnego miejsca wycieku konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, odprysków powłoki lakierowej, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- drzwi P – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- błotnik przedni P – pęknięty,
- opona przednia L - przecięty bok opony,
- opona tylna P – przecięty bok opony,
- opona tylna L – niskie ciśnienie w ogumieniu,
- przeciwwaga – ogniska korozji,
- błotnik tylny L – rozerwany,
- fotel operatora – rozerwany,
- podłokietnik – wytarty,
- przewody na maszcie przednim – wytarta osłona,
- łańcuch masztu – skorodowany,

Komunikaty komputera pokładowego:

- przegląd od 999 h,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny ocenia się na przeciętny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Brak informacji odnośnie ważności badania UDT. Do oględzin nie okazano dokumentacji ATEX odnośnie fabrycznej konwersji do wersji EX. Brak informacji odnośnie zakresu konwersji. Na maszynie stwierdzono chłodnicę spalin na dachu, rozbudowany filtr/łapacz iskier, hermetyczne obudowy oświetlenia roboczego. Nie stwierdzono modyfikacji silnika.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dziennika konserwacji, dokumentacji UDT.

Do wózka okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej

weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











