

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/23889/25/04/01
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 01-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0158828
Manufacturer	FORD
Model	Focus Kombi 21-
Type / version	Focus 1.5 EcoBlue Titanium X a
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1431
Gross vehicle weight [kg]	2035
Wheelbase 1/2	2700
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	114/84
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WD0367U
VIN / serial number	WF0PXXGCHPRB72368
Date of first registration	19-06-2024
Date of next. tech. test	19-06-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	7 371 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,0 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,0 mm
back	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,5 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, DAB radio, Hands-free system, Navigation system, On board monitor, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in
2. Antilock-Brake-System (ABS), Distribution of braking force electronically
3. Armrest (s) rear, Rear seat-backs foldable in two separate parts
4. Automatic dimlight activation
5. Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci
6. Bord communication: other, Bord entertainment: other accessories
7. Brake Assist, Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist, Pre-Crash System
8. Chassis: other
9. Cruise control
10. Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu
11. Digital instruments, On board monitor
12. Driver seat with adjustable inclination
13. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
14. Electric parking brake
15. Extra power outlet
16. Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, 10-ramienne, z ogumieniem 205/60
17. Floor mat
18. Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (zawiera dwa zespoły kluczyka)
19. Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń
20. FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zam./otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, status systemów)
21. Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
22. Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (górze-dół, przód-tył)
23. Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
24. Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (górze-dół, przód-tył)
25. Hill holder
26. ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie
38. Lane control assistant
39. Leather steering wheel
40. Luggage compartment cover
41. Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektr., lampki ośw. podłogowe, w kolorze nadwozia
42. Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się
43. Other
44. Other, Wireless device charging
45. Oświetlenie wnętrza - lampki LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
46. Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie
47. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń
48. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
49. Poduszki powietrzne – poduszki powietrzne boczne dla pasażera i kierowcy z przodu
50. Power assisted brakes
51. Power windows front
52. Rain sensor, Windscreenwiper: other
53. Rear spoiler
54. Reflektory - Full LED, statyczne (światła dzienne, drogowe, kierunkowskazy w technologii LED)
55. Reflektory - światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane w reflektorach
56. Roof railing
57. Speed limiter
58. Sport seats front
59. Start/Stop system
60. Steering wheel with radio operation
61. System wyboru trybu jazdy
62. Szyby boczne – obramowania w kolorze aluminium
63. Szyby dodatkowo przyciemniane - w tylnej części nadwozia

- | | |
|--|---|
| 27. Immobilizer PATS | 64. Textile upholstery |
| 28. Interior lights: other accessories | 65. Tyre pressure control (RDC) |
| 29. Interior: other | 66. Układ kierowniczy - ze wspomaganie
elektrycznym (EPAS) |
| 30. Interior: other | 67. Uni-Lackierung |
| 31. Interior: other, Leather gearshifter/switch | 68. Wycieraczka tylnej szyby |
| 32. Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu | 69. Zamek centralny - sterowany pilotem |
| 33. Keyless go | 70. Zawieszenie przednie - niezależne z kolumnami
McPhersona, stabilizator przechyłów |
| 34. Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną
regulacją temperatury (DEATC) | 71. Zawieszenie tylne - wielowahaczowe |
| 35. Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu
konsoli | 72. Zestaw naprawczy ogumienia |
| 36. Konsola centralna - z przesuwany
podłokietnikiem i schowkiem zamykanym
roletką | 73. eShifter - obrotowy przełącznik zmiany biegów |
| 37. LED rear lights | 74. Światła hamowania awaryjnego - pulsujące
światła stop, włączające się automatycznie
podczas hamowania |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated, Windscreen
heating | - |
| Fotele przednie podgrzewane, z regulacją temperatury | |
| Kierownica podgrzewana | |
| Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) | |
| 3. Light Alloy wheels 16'' | - |
| 4. Metallic paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Braki, uszkodzenia stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 04-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 09-04-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/29

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporstu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze





Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu




Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 40.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Dach - Rysa/odprysk 2



Photo 42.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1