

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/99460/25/12/16
commission/ damage No. : 23/037930
Date of commission: 16-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0152639
Manufacturer	TOYOTA
Model	RAV4 21-
Type / version	RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1622
Gross vehicle weight [kg]	2135
Wheelbase 1/2	2690
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	2487
Engine Power [hp/kW]	177/131
Gearbox	automatic
Registration /record No.	NO433AW
VIN / serial number	JTMW53FV20J028375
Date of first registration	13-11-2023
Date of next. tech. test	13-11-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	55 128 (read)
Body color / type of coating	gray/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
	left	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
back	right	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
	left	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Antilock-Brake-System (ABS)
2. Armrest (s) front
3. Armrest (s) rear
4. Bord communication: other
5. Bord entertainment: other accessories
6. Comfort driver seat, Comfort passenger seat
7. Czujnik deszczu i wycieraczki inteligentne
8. Czujnik zmierzchu i automatyczne światła
9. Deska rozdzielcza + miękkie materiały wykończeniowe
10. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12.3")
11. Distribution of braking force electronically
12. Door mirror(s) electrically adjustable in general
13. Door mirrors electrically foldable
14. Door mirrors heated
15. Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger
16. Driver knee airbag
17. Driver seat height adjustable
18. Dualzone automatic climate control
19. ESP (Electronical Stabilizing Program)
20. ESP (Electronical Stabilizing Program)
21. Electric parking brake
22. Exterior design: other
23. Exterior design: other
24. Exterior design: other
25. Exterior lighting: other
26. Extra power outlet
27. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65
28. Floor mat
29. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
30. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
31. Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą
32. Gniazda 12V (x2) w konsoli centralnej
33. Gniazdo USB w konsoli centralnej
34. Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
35. Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
36. Gwarancja 5-letnia fabryczna elementów układu hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
37. Head airbags front, Head airbags rear
38. Interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)
39. Interior decoration: other
54. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
55. On board computer
56. Online vehicle apps
57. Online vehicle apps
58. Online vehicle apps
59. Osłona przedniego zderzaka w kolorze srebrnym
60. Osłona tylnego zderzaka w kolorze szarym
61. Other
62. Other
63. Other
64. Other
65. Other
66. Other
67. Other
68. Other
69. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
70. Podłoga bagażnika obracana podwójna (spód wykończony materiałem antypoślizgowym)
71. Power assisted brakes
72. Rear bench foldable in two separate parts
73. Rear spoiler
74. Rear-view mirror autodimming
75. Relingi dachowe w kolorze fortepianowej czerni
76. Rev counter
77. Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
78. Roof: other
79. Steering wheel manually adjustable
80. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
81. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
82. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
83. System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
84. System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 HD)
85. System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
86. System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
87. System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)
88. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
89. Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane
90. TRC - system kontroli trakcji
91. Tempomat inteligentny, adaptacyjny (IACC)
92. Textile upholstery

- | | |
|---|--|
| 40. Interior: other | 93. Toyota Smart Connect – zdarzenia drogowe |
| 41. Kamera cofania (BGM) | 94. Traction control |
| 42. Keyless Engine start | 95. Traffic sign recognition |
| 43. Kierownica multifunkcyjna z obsługa systemów multimedialnych | 96. Tyre pressure control (RDC) |
| 44. Klamki zewnętrzne lakierowane | 97. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów |
| 45. LED Daytime running lights | 98. Uni-Lackierung |
| 46. LED rear lights | 99. Vehicle immobilizer |
| 47. Lane control assistant | 100. Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system |
| 48. Leather steering wheel | 101. Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego |
| 49. Luggage:other | 102. Wykończenie końcówek układu wydechowego, chromowane |
| 50. Luggage:other | 103. Zamek centralny sterowany zdalnie |
| 51. Lusterka lakierowane zewnętrzne | 104. Światła automatyczne drogowe (AHB) |
| 52. Mobile Tire System | 105. Światła główne w technologii LED (Basic LED) |
| 53. Nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych | 106. Światła przeciwmgielne LED |

Dealer's equipment (selected items)

1. Pakiet Style -
- Szyby tylne przyciemniane
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60
- Koło zapasowe, dojazdowe
- System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
- Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
- Drzwi bagażnika elektrycznie unoszone otwierane bezdotykowo
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	150 - 200
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	150 - 1000
8	Left rear wall	150 - 200
9	Left side wall	150 - 2000
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

A detailed view of the front interior of a Toyota Camry. The steering wheel is black with a leather-like texture and features the Toyota logo in the center. Behind the steering wheel is a digital instrument cluster with blue and white graphics. To the right of the steering wheel is a large infotainment screen displaying a navigation map. Below the screen is a climate control panel with a digital display showing '22.0' and various control buttons. The overall design is modern and sleek.

08P0L2862<<<BAT4362375<7219176700640<2 JTMW53FV2J028375<-----6666666666666666<2 N0433AW<<<1<-----<0026500740002901	KOD KRAJOWY SAMOCHOZ OSOBOWY	C.1.1 PKO LEASING S.A. III ODDZIAŁ W OLSZTYNIE C.1.2 47219176700640 C.1.3 18-450 OLSZTYN TOWARNA 9	WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny
	PRZEZNACZENIE ---	C.2.1 PKO LEASING S.A. C.2.2 472191767 C.2.3 08-116 WARSZAWA ŚWIĘTOKRZYSKA 36	PREZYDENT OLSZTYNA PLAC JANA PAWAŁA II 1 18-101 OLSZTYN
	ALFA PRZYKŁAD 2823	C E1 2135 kg F.2 2135 kg F.3 2935 kg G 1622 kg J M1	A NO 433AW
	IDENTYFIKACJA KRAJOWA ---	K e6*2807/46*0289*06 L 2 O.1 000 kg O.2 750 kg P1 2487,00 cm ³ P.2 131,00 km P.3 p Q --- S.1 5 S.2 ---	D 0.1 TOYOTA 0.2 XAS(EU, M) -AXAL52L-ANNOBNA(LG) 0.3 RAV4 E JTMW53FV2J028375 B 13.11.2023 15.11.2023 H ---
	WYKREŚLENIE NADZISZCZKI 11,27 KN IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU --- 	SERIA D1V/BAT 4362375	SERIA D1V/BAT 4362375

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 36.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 48.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1