

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/97121/25/12/09
Nr zlecenia/szkody: PS23/01300
Data zlecenia: 09-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0133258
Producent	AUDI
Model	Q7 15-19
Typ/wersja	Q7 50 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2272
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2815
Rozstaw osi 1/2	2994
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	286/210
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SK126XT
VIN	WAUZZZ4M6KD013004
Data 1. rejestracji	11-04-2019
Data nast. bad. techn.	15-04-2026
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	135 498 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA PS71 SUV	285/40 21 109Y	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 31. Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| 2. Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 32. Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi, bagażnika) |
| 3. Alarm | 33. Podsufitka tkaninowa |
| 4. Asystent świateł drogowych | 34. Podłokietnik przedni ze schowkiem |
| 5. Audi connect dla systemu nawigacji | 35. Popielniczka + zapalniczka |
| 6. Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad) | 36. Relingi dachowe - aluminium anodowane |
| 7. Audi parking system - czujniki parkowania - tył | 37. Roleta bagażnika |
| 8. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji | 38. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 9. Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji | 39. Spryskiwacze lamp przednich |
| 10. Czujnik ciśnienia w oponach | 40. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 11. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych | 41. System automatycznej recyrkulacji powietrza |
| 12. Dywaniki podłogowe - przód i tył | 42. System nagłośnienia Audi Sound System |
| 13. Elektromechaniczny hamulec ręczny | 43. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus |
| 14. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 255/60 | 44. Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył |
| 15. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 45. Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym |
| 16. Immobilizer | 46. Tapicerka tkaninowa Cosmo |
| 17. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów | 47. Tempomat |
| 18. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu | 48. Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35) |
| 19. Klimatyzacja automatyczna | 49. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód |
| 20. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | 50. Uchwyty ISOFIX mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych siedzeniach tylnych z mocowaniem Top |
| 21. Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS) | 51. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 22. Koło zapasowe dojazdowe | 52. Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne |
| 23. Lakier uni | 53. Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze antracytowym |
| 24. Lampy przednie LED | 54. Zamek centralny z pilotem |
| 25. Lampy tylne LED | 55. Zawieszenie dynamiczne |
| 26. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 56. Zbiornik SCR 24 l (Adblue) |
| 27. Listwy progowe, aluminiowe | 57. Złącze Bluetooth |
| 28. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane ze zintegrowanymi kierunkowskazami | 58. Śruby antykradzieżowe do kół |
| 29. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 59. Światła do jazdy dziennej LED z asystentem świateł drogowych i funkcją Coming Home |
| 30. Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. 2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną -

2. Elektryczne wspomaganie domykania drzwi	-
3. Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne) Audi Sport, częściowo polerowane z ogumieniem 285/40 (F62)	-
4. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci	-
Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich	
Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci	
5. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona skórzana z funkcją zmiany biegów	-
6. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa	-
7. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	-
8. Lakier perłowy - Szary Daytona	-
9. Lampy przednie LED Matrix-Beam (skrętne, autostradowe, na złą pogodę, dynamiczne kierunkowskazy)	-
10. Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową, el.składane, ogrzewane i z funkcją pamięci	-
11. Oś tylna, skrętna	-
12. Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED (konsola środkowa, listwy progowe, 3 kolory, indywidu)	-
13. Pakiet promocyjny Comfort	-
Ogrzewane fotele - przód	
Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI	
Fotele przednie regulowane elektrycznie	
Kamera ułatwiająca parkowanie	
Fotele przednie sportowe	
Tapicerka Alcantara/skóra	
Kluczyk komfortowy	
14. Pakiet promocyjny Technology	-
Pakiet systemów wspomagających ADVANCED	
Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy	
Audi connect	
Audi phone box	
System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników)	
15. Pakiet skórzany	-
Podparcia w drzwiach w skórze	
Elementy konsoli środkowej obszyte skórą	
Dolne poszycie drzwi w skórze	
Dolna część deski rozdzielczej obszyta skórą	
16. Pakiet stylistyczny S line Exterior	-
Emblemat S line na przednich błotnikach	
Dolne elementy zderzaków i listew ochronnych w kolorze nadwozia	
Dyfuzor w kolorze platynowo-szarym	
Zderzaki sportowe - przód/tył	
Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	
Spoiler dachowy S line	
Emblemat S line na listwach progowych drzwi	
17. Podsufitka tkaninowa, czarna	-
18. Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje	-
19. Relingi dachowe - czarne	-
20. System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość	-
21. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
22. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaWypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-
Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia stan	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi dodatkowe:

Dowód rejestracyjny:

- Tak

Karta pojazdu:

- NIE

Tablice rejestracyjne:

- TAK: 2

Pilot ogrzewania postojowego:

- NIE

Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna:

- Nie Dotyczy

Nawigacja satelitarna (karta) sprawna:

- NIE

Zapalniczka/zaślepka:

- NIE

Klimatyzacja sprawna:

- TAK

Książka serwisowa:

- ELEKTRONICZNA

Instrukcja obsługi pojazdu:

- TAK

Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje):

- ND

Gaśnica:

- TAK

Trójkąt ostrzegawczy:

- TAK

Koło zapasowe/dojazdowe:

- Nie Dotyczy

Zestaw naprawczy koła:

- TAK

Dodatkowy komplet kół:

- NIE

Klucz do kół:

- NIE

Podnośnik:

- NIE

Apteczka:

- NIE

Antena:
- NIE

Stacja ładowania baterii trakcyjnej:
- NIE

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej:
- NIE

Przewód ładowania baterii trakcyjnej:
- NIE

Rodzaj paliwa/silnika: Hybrydowy (diesel+elektryczny)

Stan zbiornika paliwa: < 50%

Skrzynia biegów: A

Napęd: 4x4

Stan poziomu oleju: W normie

Stan poziomu płynu hamulcowego: Brak danych

Stan poziomu płynu układu wspomagania: Brak danych

Stan poziomu płynu układu chłodniczego: W normie

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Wymiana oleju wymagana od 2700km. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1