



KOPARKA GĄSIENICOWA VOLVO EC250EL

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	17/24/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/008178
Nr fabryczny:	VCEC250EJ00321538
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 27.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa VOLVO EC250EL. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	VOLVO
Typ/model:	EC250EL
Numer fabryczny:	VCEC250EJ00321538
Czas pracy:	10 171 h (na wyświetlaczu) 10 116 h (za liczniku manualnym)
Rok produkcji:	2018

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	29110 kg
Moc silnika:	160 kW
Silnik:	VOLVO D8J, rok produkcji: 2018
Szerokość gąsienic:	700 mm
Głębokość kopania:	7060 mm
Długość transportowa:	10310 mm
Szerokość transportowa:	3290 mm
Wyposażenie:	Kamera cofania + kamera boczna Łyżka do kopania 1300 mm Hydraulika doprowadzona do ramienia Szybkozłącze Radio Osłona kratowa szyby przedniej Osłona kratowa górna System przeciwpożarowy FIREWARD System wentylacji ochronnej i nadciśnieniowej kabiny OCS

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Na sworzniach mechanizmu otwierania/zamykania stwierdzono nadmierny luz. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy pozostałego osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – pęknięta,
- drzwi L – wgniecione,
- przeciwwaga – wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA















