

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/24306/25/04/02
Nr zlecenia/szkody: 22/014581
Data zlecenia: 02-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0120036
Producent	AUDI
Model	Q7 15-19
Typ/wersja	SQ7 4.0 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2330
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3200
Rozstaw osi 1/2	2996
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	3956
Moc silnika [KM/kW]	435/320
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ621EY
VIN	WAUZZZ4M8HD039211
Data 1. rejestracji	07-04-2017
Data nast. bad. techn.	29-04-2025
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	290 754 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	brązowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	285/40 21 109V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	285/40 21 109V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	285/40 21 109V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	285/40 21 109V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Alarm
4. Asystent świateł drogowych
5. Audi connect
6. Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad)
7. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
8. Audi parking system - czujniki parkowania - tył
9. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji
10. Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji
11. Czujnik ciśnienia w oponach
12. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych
13. Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu
14. Dywaniki podłogowe - przód i tył
15. ESC
16. Elektromechaniczny hamulec ręczny
17. Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich
18. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
19. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) S-design z ogumieniem 285/40
20. Fotele przednie regulowane elektrycznie
21. Fotele przednie sportowe
22. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
23. Immobilizer
24. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany przełożeń
25. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów
26. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu
27. Klimatyzacja automatyczna
28. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
29. Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS)
30. Koło zapasowe dojazdowe
31. Lakier uni
32. Lampy przednie LED
36. Listwy progowe, aluminiowe
37. Lusterka boczne - górna część lusterek w kolorze matowego aluminium
38. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
39. Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową
40. Ogrzewane fotele - przód
41. Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami
42. Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED (konsola środkowa, listwy progowe, 3 kolory, indywidu)
43. Podłokietnik przedni ze schowkiem
44. Popielniczka + zapalniczka
45. Przycisk Start/Stop
46. Relingi dachowe - aluminium anodowane
47. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
48. Siatki w oparciach foteli przednich
49. Spryskiwacze lamp przednich
50. System Start/Stop z systemem rekuperacji
51. System kontroli ciśnienia w ogumieniu
52. System nagłośnienia Audi Sound System
53. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus
54. Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył
55. Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
56. Tapicerka Alcantara/skóra
57. Tapicerka tkaninowa Initial
58. Tempomat
59. Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35)
60. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód z deaktywacją poduszki powietrznej
61. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
62. Wspomaganie układu kierowniczego
63. Wykończenie wnętrza górne - aluminium szczotkowane, dolne w kolorze szarym
64. Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne
65. Zamek centralny z pilotem
66. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension
67. Zderzaki w kolorze nadwozia (dolne elementy zderzaków, nadproża i nadkola, listwa drzwi quattro)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 33. Lampy tylne LED | 68. Złącze Bluetooth |
| 34. Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej | 69. Śruby antykradzieżowe do kół |
| 35. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. 3-ci rząd siedzeń: 2 dodatkowe fotele dzielone i składane elektrycznie, podłokietnik, isofix | - |
| 2. Asystent jazdy nocnej | - |
| 3. Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI | - |
| 4. Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy | - |
| 5. Dach szklany panoramiczny (Open Sky) | - |
| 6. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy | - |
| Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy | |
| 7. Fotele z przodu z funkcją wentylacji i masażu | - |
| Fotele z przodu z funkcją wentylacji | |
| Fotele z przodu z funkcją masażu | |
| 8. Hak holowniczy z asystentem parkowania przyczepą | - |
| 9. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |
| 10. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana, ogrzewana z funkcją zmiany biegów | - |
| 11. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | - |
| 12. Lakier metalik | - |
| 13. Lusterko boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci | - |
| 14. System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników) | - |
| 15. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane | - |
| 16. Tapicerka skórzana Valcona | - |
| 17. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21" z ogumieniem | - |
|--------------------------------------|---|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|--|---|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) | - |
|--|---|

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 07-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej. Mocowania podłogi bagażnika nie blokuje się do weryfikacji serwisowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44.


Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zaślepka prz haka hol. - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Listwa drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Listwa drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupki przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Listwa drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 70.

Listwa drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 80.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.


Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.


Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 84.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2