

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	86/21/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	PS22/01881
<b>Wykonawca raportu:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot raportu:</b>	Chwytnak do układania kostki brukowej Hunklinger P01-2 Profi Twist
<b>Nr fabryczny:</b>	10.PT.16.316
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	27-03-2025
<b>Wartość rynkowa:</b>	-
<b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b>	-



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 25.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest chwytak do układania kostki brukowej Hunklinger P01-2 Profi Twist. Wyposażona w rotator ciągłego obrotu 360 stopni, który umożliwia regulację kąta nachylenia układanej kostki. Znajduje zastosowanie w pracach budowlanych oraz ogrodniczych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Chwytnak do układania kostki brukowej
<b>Producent:</b>	Hunklinger
<b>Model:</b>	P01-2 Profi Twist
<b>Numer fabryczny</b>	10.PT.16.316
<b>Rok produkcji:</b>	2022

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Ciężar własny:</b>	190 kg
<b>Udźwig:</b>	400 kg
<b>Szerokość główna:</b>	600 - 1000 mm
<b>Szerokość boczna:</b>	900 – 1400 mm
<b>Grubość kostki:</b>	50 – 140 mm
<b>Zasilanie:</b>	Hydrauliczne
<b>Maszyna nośna:</b>	Minikoparka powyżej 1,7T, mini ładowarka, maszyna układająca

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, wymagane zamontowanie na kompatybilnej maszynie. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny maszyny uniemożliwiają dokładne określenie jej sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- ramiona boczne – zdemontowane na pojedyncze części,
- barierka górna – zdemontowana,

Zalecana weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Stan wizualny urządzenia ocenia się jako dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





