

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/76446/26/08/17
commission/ damage No. : 25/057312
Date of commission: 17-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0159770
Manufacturer	AUDI
Model	A6 [C8] 23-26
Type / version	A6 40 TDI mHEV Quattro Advanced S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1811
Gross vehicle weight [kg]	2325
Wheelbase 1/2	2928
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WI153RN
VIN / serial number	WAUZZZF20SN031861
Date of first registration	09-05-2025
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	44 743 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
	left	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
back	right	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm
	left	PIRELLI, CINTURATO P7	225/55 18 102Y	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Alarm samochodowy
2. Alternator
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Asystent świateł drogowych
5. Audi Connect Navigation & Infotainment
6. Audi Connect emergency call and service z Audi connect Remote and Control
7. Audi Drive Select (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
8. Audi Music Interface
9. Audi Pre Sense Basic
10. Bez pokrycia skórą
11. Bez tylnej osi skrętnej
12. Bez układu zmywania reflektorów
13. Bluetooth interface
14. Brak funkcji wentylacji i masażu
15. Brak haka holowniczego
16. Brak oznaczeń
17. Brak pakietu Air Quality
18. Brak zaczepów ISOFIX z przodu
19. Cruise control
20. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
21. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
22. DAB radio
23. Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne
24. Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne
25. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable
26. Dualzone automatic climate control
27. ESP (Electronical Stabilizing Program)
28. Exterior design: other
29. Exterior design: other
30. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 225/55, 3-letnie ubezpieczenie opon
31. Floor mat
32. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
33. Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata
34. Heat reflecting windows
35. ISOFIX mocowanie i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
36. Interior decoration: other
37. Interior: other
38. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
39. Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
40. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
41. Lakier niemetalizowany
42. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami
51. Ogranicznik prędkości
52. Oklejenie folia
53. Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
54. Opony 225/55 R18 102Y
55. Osłony przeciwsłoneczne z przodu
56. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
57. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
58. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
59. Poduszki boczne powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
60. Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
61. Podłokietnik przedni komfortowy
62. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
63. Pre-Crash System
64. Przyciski obsługowe czarne matowe
65. Przygotowanie do funkcji na życzenie
66. Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
67. Quattro
68. Rear-view mirror autodimming
69. Reflektory przednie w technice LED
70. Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym
71. Seats: other
72. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
73. Soundsystem
74. Soundsystem
75. Standardowy zestaw pedałów
76. Start/Stop system
77. System kontroli trakcji
78. System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
79. Szyba termoizolacyjną
80. Szyby przezroczyste
81. Tapicerka tkaninowa Effekt
82. Traffic sign recognition
83. Układ wydechowy standardowy
84. Wariant dla niepalących
85. Wskaźnik ciśnienia w oponach
86. Wspomaganie kierownicy, progresywne
87. Wycieraczki Standardowe i pióra wycieraczek
88. Zagłówki przednie
89. Zawieszenie seryjne
90. Zawieszenie standardowe
91. Zbiornik AdBlue
92. Zbiornik paliwa

- | | |
|---|--|
| 43. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric | 93. Zderzaki "Advanced" |
| 44. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień | 94. Zestaw naprawczy do opon |
| 45. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe | 95. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 46. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 96. Zestaw wskaźników |
| 47. MMI Navigation plus z MMI touch response | 97. Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem |
| 48. MMI Radio plus z MMI touch response | 98. Światła do jazdy dziennej |
| 49. Materiały opatrunkowe, trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odbłaskowe | 99. Światła tylne w technice LED |
| 50. Mild hybrid | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control | - |
| 2. Bord communication: other | - |
| 3. Exit Assist, Lane control assistant, Other, Rear Pre-Crash System, Side Pre-Crash System | - |
| Audi pre sense rear - rozpoznawanie niebezpieczeństwa kolizji z tyłu | |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | |
| Asystent zmiany pasa ruchu | |
| System ostrzegania przy zmianie pasa ruchu | |
| System ostrzegania przy wysiadaniu | |
| Asystent ruchu poprzecznego z tyłu | |
| Audi pre sense rear | |
| System ostrzegający przy wysiadaniu | |
| Asystent zmiany pasa z systemem ostrzegania o pojeździe i ostrzeżeniem o ruchu z tyłu | |
| Audi Pre Sense Rear | |
| 4. Exterior design: other | - |
| 5. Extra power outlet, Other, Storage facilities in general | - |
| 6. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 7. Fotele przednie sportowe | - |
| 8. Headrests front, Rear headrests | - |
| 9. Interior: other | - |
| 10. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated, Steering wheel with gear-switches | - |
| 11. Other | - |
| 12. Pakiet oświetlenia Ambiente | - |
| 13. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym | - |
| 14. Rear view camera | - |
| 15. Selective catalytic reduction (SCR) | - |
| 16. System nagłośnienia Audi sound system | - |
| 17. Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne | - |
| 18. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Stan dbałości o pojazd -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 18-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/52

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Informacja przekroczony przegląd. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Przegląd przekroczony od 14700km.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1




Photo 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Inne 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 56.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 68.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 76.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Deska rozdzielcza - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 86.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 88.

Osłona p/słoneczna prawa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 90.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 2