

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/91368/26/09/29
commission/ damage No. : 24/007795
Date of commission: 29-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0147901
Manufacturer	BMW
Model	Seria 1 [F40] 19-24
Type / version	120i M Sport aut
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1390
Gross vehicle weight [kg]	1920
Wheelbase 1/2	2670
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	178/131
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WZ039HM
VIN / serial number	WBA7K510107N83588
Date of first registration	04-01-2024
Date of next. tech. test	04-01-2027
Year of manufacture	2023
Readout [km]	81 895 (read)
Body color / type of coating	blue/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, EAGLE F1 SUPER SPORT	235/35 19 91Y	4,0 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2	235/35 19 91W	4,0 mm
back	right	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVIO	225/35 19 88Y	5,0 mm
	left	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO2	235/35 19 91W	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Additional gauges
2. Additional gauges
3. Additional gauges
4. Additional gauges, Bluetooth interface, Digital instruments, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system
5. Aerodynamics package, Exterior design: other
6. Airbag: other
7. Antilock-Brake-System (ABS)
8. Armrest (s) front
9. Automatic climate control
10. Bord communication: other
11. Bord communication: other
12. Bord communication: other
13. Bord communication: other
14. Bord entertainment: other accessories
15. Brake Assist, Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist
16. Chassis: other, Electronic controlled suspension, Selectable driveline characteristics
17. Child seat fixation
18. Collision Warning System, Lane control assistant
19. Cruise control
20. Czujnik poziomu i klasy oleju
21. DAB radio
22. Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci
23. Dywaniki podłogowe welurowe z napisem M
24. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
25. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (pedały ze stali nierdzewnej, secyficzny zestaw wskaźników)
26. Exterior design: other
27. Exterior design: other
28. Exterior lighting: other
29. Filtr cząstek stałych
30. Follow me home
31. Follow me home
32. Funkcja wykrywania obecności w fotelu pasażera z przodu
33. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
34. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
50. Multi functional steering wheel, Sports steering wheel
51. On board computer
52. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 60:40
53. Ostrzeżenie o włączonym świetle
54. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek
55. Other
56. Other
57. Other
58. Other
59. Other
60. Other
61. Other
62. Other
63. Oznaczenie M na przednim panelu bocznym, po lewej i prawej stronie
64. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
65. Pakiet oświetlenia LED (klamki, lusterka do makijażu, lampki do czytania, przestrzeń na nogi, drzwi)
66. Pakiet schowków (siatki w oparciach foteli przód, funkcja cargo, 2xUSB tył, siatka i haki w bagażniku)
67. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
68. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń
69. Podnóżek kierowcy M
70. Podręcznik użytkownika zintegrowany
71. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
72. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
73. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
74. Power windows front, Power windows rear
75. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
76. Rain sensor
77. Regulacja strumienia światła reflektorów
78. Servotronic
79. Side Pre-Crash System
80. Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia predkości)
81. Sport seats front
82. Sport suspension
83. Start/Stop system

- | | |
|--|---|
| 35. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto) | 84. Steering wheel manually adjustable |
| 36. Interior: other | 85. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 37. Interior: other | 86. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny |
| 38. Interior: other | 87. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu |
| 39. Klakson podwójny | 88. Szyby atermiczne |
| 40. Kontrola napięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu | 89. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 41. Końcówki układu wydechowego widoczne | 90. Telematic |
| 42. LED Daytime running lights | 91. Telematic |
| 43. LED Fog Lamps | 92. Traction control |
| 44. LED front dim light | 93. Uchwyty na napoje w konsoli centralnej |
| 45. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 94. Upholstery with leather inserts |
| 46. Listwy dachowe w kolorze nadwozia | 95. Vehicle immobilizer |
| 47. Listwy progowe z przodu z napisem M | 96. Wheel bolt locks |
| 48. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 97. Windscreen wash-nozzle heated |
| 49. Mobile Tire System | 98. Zacisk akumulatora bezpieczny |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Blind spot warning, Collision Warning System, Intersection Assist, Rear Cross Traffic Alert | - |
| System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | |
| Speed Limit Info | |
| Ostrzeganie przed kolizją z tyłu | |
| Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu | |
| Asystent martwego pola | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Ostrzeganie przed kolizją z tyłu | |
| 2. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Mirror: others, Rear-view mirror autodimming | - |
| Pakiet lusterek zewnętrznych (składane elektrycznie z pamięcią ustawień, funkcja parkingowa) | |
| Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, asferyczne | |
| Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, bezramkowe | |
| 3. Dualzone automatic climate control | - |
| 4. Electric tailgate | - |
| 5. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 6. Light Alloy wheels 19" | - |
| 7. Metallic paint | - |
| 8. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytami na kubki | - |
| 9. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera | - |
| 10. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna | - |

Base value of the vehicle

- | | |
|--|---|
| Base value of the vehicle by Eurotax (net) | - |
|--|---|

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -
Weryfikacja warsztatowa usterek -
Ujednolicenie ogumienia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero PC

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

alarm

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/56

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Awaria automatycznej aktywacji PDC. Awaria wspomaganie parkowania. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Na samochodzie założone trzy różne rodzaje opon. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)






Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 39.

Zdjęcie do protokołu




Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Inne 1



Photo 48.

Zderzak - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pióro wycieraczki szyby tyl - Inne 1



Photo 66.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1




Photo 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 69.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 70.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny - Inne 1



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Photo 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 80.

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 90.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 91.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 94.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 96.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1