



OWIJARKA DO BEL GOWEIL G5020

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	21/31/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/026958
Nr fabryczny:	G5020 15 000 24 004
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 04.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest owijarka do bel GOWEIL G5020 wykorzystywana do szczelnego owijania sprasowanej zielonki, siana lub słomy specjalną folią. Maszyna zaczepiana z podwójnym ramieniem owijającym i zbieraczem bel. Znajduje zastosowanie w branży rolniczej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Owijarka do bel
Producent:	GOWEIL
Typ/model:	G5020
Numer fabryczny:	G5020 15 000 24 004
Rok produkcji:	2024

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	1780 kg
Długość:	3940 mm
Szerokość:	2750 mm
Wysokość:	3060 mm
Średnica beli:	900-1500 mm
Zapotrzebowanie na olej:	Od 25L/min przy maks. 190 bar
Masa beli:	1800 kg
Sterowanie:	ISOBUS (bez terminalu)
Ogumienie:	VREDESTEIN AW 15.0/55-17-IMP
Wypożenie:	Podwójne ramię owijarki Zbieracz bel Dyszel obrotowy regulowany hydraulicznie Zasobnik na folię Dźwignie do sterowania ręcznego Instalacja oświetlenia Stawiacz do bel

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania, urządzenie nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, starcie powłoki lakierowej, wgniecenia, zabrudzenia, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- siłownik do sterowanie dyszlem – wyciek oleju,
- tablica odblaskowa – zdeformowana,
- ślady po demontażu wyposażenia na słupku przednim P,
- błotnik P – wgnieciony,
- klin 1 szt. – brak,
- rozerwanie otulin rur na elementach roboczych,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji, instrukcji obsługi.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









