

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/06061/26/01/23
Nr zlecenia/szkody: 24/009967
Data zlecenia: 23-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158839
Producent	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Typ/wersja	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2220
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2950
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	285/210
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	S6CZUDO
VIN	WBA11EY0509S34372
Data 1. rejestracji	28-06-2023
Data nast. bad. techn.	28-06-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	51 430 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	275/35 22 104Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	275/35 22 104Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	315/30 22 107Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	315/30 22 107Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
4. Asystent uwagi
5. Asystent świateł drogowych
6. BMW ID
7. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, zakrzywiony zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
8. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
9. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
10. Czujnik kolizji
11. Czujnik poziomu i klasy oleju
12. Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
13. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
14. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
15. Dywaniki welurowe
16. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
17. Filtr cząstek stałych
18. Fotele przednie ogrzewane
19. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
20. Fotele przednie sportowe
21. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda 12V (2x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
24. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
25. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu
26. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku
27. Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km
28. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
29. Haczyki wielofunkcyjne
30. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
31. In-Car Experiences
32. Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto)
49. Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
50. Ochrona pieszych - pasywna
51. Ochrona przed uderzeniem bocznym
52. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
53. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
54. Ostrzeżenie o włączonym świetle
55. Oznaczenia modelu
56. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
57. Oświetlenie ambientowe
58. Oświetlenie powitalne
59. Pakiet lusterek rozszerzony (elektr. reg. i składane, ogrzewane, funk. parkingowa, elektrochromatyczne)
60. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
61. Podsufitka M Anthracite
62. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
63. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
64. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
65. Podłokietnik przedni i tylny
66. Przełącznik właściwości jezdnych
67. Przycisk Start/Stop
68. Real Time Traffic Information
69. Remote 3D View
70. Remote Services (Usługi zdalne)
71. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
72. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
73. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb)
74. System Auto Start Stop
75. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
76. System monitorowania ciśnienia w oponach
77. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
78. Szyby atermiczne
79. Szyby elektryczne
80. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń

- | | |
|--|---|
| 33. Karta osobista eSIM | 81. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 34. Kierownica sportowa skórzana typu M | 82. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 35. Kierownica wielofunkcyjna | 83. Tele Services |
| 36. Klakson dwutonowy | 84. Tempomat z funkcją hamowania |
| 37. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie | 85. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 38. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 86. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 87. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 40. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane | 88. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 41. Lakier niemetalizowany | 89. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 42. Lampy tylne LED | 90. Wspomaganie hamowania |
| 43. Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 91. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku |
| 44. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku | 92. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 45. Listwy progowe z napisem BMW z przodu i tyłu, podświetlane | 93. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W |
| 46. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 94. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 47. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej | 95. Światła hamowania dynamiczne |
| 48. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED | - |
| 2. Felgi aluminiowe 22", M Double-Spoke 742 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym | - |
| 3. Fotele przednie komfortowe | - |
| 4. Fotele przednie z aktywną wentylacją | - |
| 5. Hak holowniczy składany elektrycznie z systemem stabilizacji przyczepy | - |
| 6. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | - |
| 7. Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy | - |
| 8. Nerka BMW "Iconic Glow", podświetlana | - |
| 9. Pakiet Ambient Air | - |
| 10. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 11. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 12. Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym | - |
| 13. Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | - |
| 14. Relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku | - |
| 15. System łagodnego domykania drzwi | - |
| 16. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | |
| System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego | |

Systemy asystujące kierowcy	
Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny	
17. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej	-
18. Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne	-
19. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie	-
20. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W	-
21. Zestaw naprawczy do opon	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa	-
Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia stan	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Listwa krawędzi łotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Wykładzina pokryw tylniej - Rysa/odprysk 1