

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/61529/25/08/20
Nr zlecenia/szkody: 22/026873
Data zlecenia: 20-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0118607
Producent	VOLVO
Model	XC90 14-19
Typ/wersja	XC90 D5 AWD Inscription 7os
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2096
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2750
Rozstaw osi 1/2	2984
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	235/173
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	PN9852C
VIN	YV1LF68BCH1118602
Data 1. rejestracji	05-07-2016
Data nast. bad. techn.	05-05-2026
Rok produkcji	2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	287 490 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,0 mm
	lewe	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm
tylna	prawe	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm
	lewe	TRACMAK, X-PRIVILO S330	275/45 20 110V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie
3. Airbag chroniący kolana kierowcy
4. Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu
6. Blokada schowka, centralna
7. CTC - kontrola trakcji w zakręcie
8. Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
9. Czujnik deszczu
10. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
11. Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
12. Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
13. Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy
14. Dywaniki tekstylne
15. Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
16. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
17. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
18. EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
19. ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
20. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
21. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
22. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
23. Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego
24. Felgi aluminiowe 20 (wzór 10-ramienny Diamond Cut/Tinted Silver) z ogumieniem 275/45 R20
25. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
26. Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Nappa
27. Fotele pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
28. Fotele pochłaniające energię zderzenia
29. Funkcja Auto Hold
30. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
31. Immobilizer
32. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym
33. Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa
41. Lusterka boczne składane elektrycznie
42. Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane
43. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
44. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
45. Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli)
46. Oświetlenie wnętrza poziom III
47. Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza
48. Podłokietnik z przodu
49. Podłokietniki z uchwytyami na kubki dla trzeciego rzędu foteli (z prawej i lewej strony)
50. Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
51. Queue Assist - funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu ulicznym
52. RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu
53. Reflektory przednie MID-LED
54. Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
55. Relingi dachowe zintegrowane
56. Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
57. Roleta bagażnika półautomatyczna
58. Schowek pod podłogą bagażnika
59. System Sensus Connect Infotainment (z zestawem głośnomówiącym, dostępem do Internetu przez WIFI/BT)
60. System audio High Performance Sound
61. System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
62. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
63. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
64. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
65. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
66. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
67. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
68. Szyby barwione
69. Tempomat aktywny (ACC)
70. Tylne oparcie składane, dzielone
71. Uchwyty na kubki z przodu
72. Układ wspomagania hamowania City Safety
73. Wskaźnik temperatury zewnętrznej

- | | |
|---|---|
| 34. Kluczyk Inscription w kolorze tapicerki | 74. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 35. Komputer pokładowy | 75. Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala |
| 36. Lakier uni | 76. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 37. Lampki do czytania z przodu i z tyłu | 77. Zwalnianie pedału hamulca |
| 38. Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu | 78. Światła do jazdy dziennej LED |
| 39. Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu | 79. Światła przeciwmgielne przednie |
| 40. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu) | - |
| 2. Koło zapasowe - dojazdowe | - |
| 3. Pakiet Business Premium Sound | - |
| System audio Premium Sound Bowers & Wilkins | |
| Nawigacja Sensus | |
| Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (zaw. przednie i tylne czujniki parkowania) | |
| 4. Pakiet Family | - |
| Elektryczna blokada tylnych drzwi | |
| Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy | |
| 5. Pakiet Winter | - |
| Ogrzewanie przednich foteli | |
| Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | |
| 6. Pakiet Xenium | - |
| Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | |
| Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD) | |
| Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych | |
| Skórzane pokrycie deski rozdzielczej | |
| Okno dachowe panoramiczne | |
| 7. Szyberdach szklany, panoramiczny, odsuwany elektrycznie | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -
Aktualna sytuacja rynkowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 26-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 1000
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczne

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja systemu wsparcia kierownicy ograniczona funkcjonalność wymagany serwis. ESC wymagany serwis. City safety ograniczona funkcjonalność wymagany serwis. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Spojler zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Zderzak tylny cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76.


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 84.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 96.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 98.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 100.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1