

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	130/06/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	21/055310
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Laser diodowy Depilea
<b>Numer seryjny:</b>	21033006
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	13-03-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 10-03-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Laser diodowy Depilea

### Dane identyfikacyjne:

<b>Nazwa:</b>	Laser diodowy
<b>Producent:</b>	Depilea
<b>Typ/model:</b>	S300
<b>Numer seryjny:</b>	21033006
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych

### Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

<b>Długość emitowanych fal:</b>	755/ 808/ 1064 nm
<b>Typ lasera:</b>	Diodowy
<b>Wyświetlacz:</b>	10 cali
<b>Moc lasera:</b>	800/1200 W
<b>Energia:</b>	120 J/cm <sup>2</sup>
<b>Częstotliwość pracy:</b>	1-10 Hz
<b>Tryb pracy:</b>	ciągły
<b>Rozmiar plamki zabiegowej:</b>	14x14 mm
<b>System chłodzenia:</b>	2 x TEC + szafir + woda + powietrze
<b>Rozmiar urządzenia:</b>	27x38x33 cm
<b>Wyposażenie:</b>	- Kufer transportowy - Okulary ochronne - Głowica laserowa z nieczytelną tabliczką znamionową

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Podczas wyjmowania urządzenia z kufra doszło do rozlania cieczy chłodzącej z niezabezpieczonych otworów w urządzeniu. Urządzenie podłączono do zasilania, działanie ekranu dotykowego bez uwag. Podłączono przewód zasilania lasera do urządzenia i podjęto próbę włączenia. Ze względu

na niezabezpieczony układ chłodzenia brak możliwości wykonania próby pracy lasera. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po pełnym montażu urządzenia i wykonaniu pełnej próby pracy

Odczytano licznik głowicy: 002409554

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- Niezabezpieczony otwory układu chłodzenia, ciecz chłodząca wycieka
- Brak stolika transportowego

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentacji do urządzenia, brak paszportu technicznego

Tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE, tabliczka znamionowa głowicy lasera nieczytelna

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

#### **Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

#### **CE:**

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

### Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.





















































