

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/96219/26/10/14
commission/ damage No. : 23/029902
Date of commission: 14-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0147744
Manufacturer	CUPRA
Model	Formentor 20-24
Type / version	Formentor 1.5 TSI DSG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1420
Gross vehicle weight [kg]	1980
Wheelbase 1/2	2679
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WZ124GT
VIN / serial number	VSSZZZKM2RR010683
Date of first registration	18-09-2023
Date of next. tech. test	12-09-2027
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	96 591 (read)
Body color / type of coating	gray/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm
back	right	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	3,5 mm
	left	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Active Tyre pressure control | 42. Interior lights: other accessories |
| 2. Adaptive Cruise Control | 43. Interior lights: other accessories |
| 3. Airbag: other | 44. Interior lights: other accessories |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Other | 45. Interior lights: other accessories |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 46. Interior lights: other accessories |
| 6. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 47. Interior: other |
| 7. Armrest (s) rear | 48. Interior: other |
| 8. Artificial leather upholstery, Textile upholstery | 49. Keyless go |
| 9. Automated High-beam assist | 50. LED Daytime running lights |
| 10. Automatic dimlight activation | 51. LED front dim light |
| 11. Automatic limited slip differential | 52. LED rear lights, Side indicators |
| 12. Automatic limited slip differential | 53. Lane control assistant |
| 13. Bluetooth interface | 54. Luggage: other |
| 14. Bord communication: other, Hands-free system, mp3 Player, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem | 55. Mirror: others |
| 15. Brake Assist | 56. Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel heated |
| 16. Child seat fixation | 57. On board monitor |
| 17. Child seat fixation | 58. Other |
| 18. Cornering Headlights, Fog lamps | 59. Other |
| 19. DAB radio | 60. Other |
| 20. Distance control | 61. Other |
| 21. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 62. Other |
| 22. Driver airbag, Driver knee airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 63. Oświetlenie drzwi LED |
| 23. Driver conditioning monitoring | 64. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 24. Driver seat height adjustable, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Passenger seat height adjustable | 65. Power windows front, Power windows rear |
| 25. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu | 66. Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy |
| 26. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 67. Rain sensor |
| 27. Electric parking brake | 68. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 28. Exterior design: other | 69. Rear spoiler |
| 29. Exterior design: other | 70. Rear view camera |
| 30. Exterior design: other | 71. Rear-view mirror autodimming |
| 31. Exterior design: other | 72. Seats: other |
| 32. Exterior design: other | 73. Selectable driveline characteristics |
| 33. Exterior design: other | 74. Servotronic |
| 34. Exterior design: other | 75. Speed limiter |
| 35. Exterior design: other | 76. Sport seats front |
| 36. Exterior design: other, Roof railing | 77. Steering wheel with gear-switches |
| 37. Extra power outlet | 78. Storage facilities in general |
| 38. Follow me home | 79. Traction control |
| 39. Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home | 80. Trizone automatic climate control |
| 40. Heated seat driver, Heated seat passenger | 81. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota |
| 41. Interior decoration: other | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Adaptive Cruise Control, Automated High-beam assist, Blind spot warning, Other, Traffic sign recognition

- System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist
Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości do znaków drogowych i danych nawigacji
Asystent świateł drogowych High Beam Assist
System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning
2. Bord communication: other, Hands-free system, mp3 Player, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for navigation system -
3. Diminished spare wheel -
4. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable, Moulded sport seats -
Fotele przednie kubelkowe
Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
Fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną oraz pamięcią ustawień
Lusterka z pamięcią ustawień
5. Interior lights: other accessories -
6. Light Alloy wheels 19" -
7. Metallic paint -
8. Other -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

konieczny serwis komputerowy -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
war.parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja zleć wykonanie przeglądu. Usterka rozpoznawanie znaków drogowych. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja zakłócenie elektryczny hamulec postojowy. Usterka systemu start stop. Usterka ABS/ESC. Usterka wspomagania podjazdu. Ostrzeżenie wysiadaniu, side assist, asystent wyjazdu z miejsca parkowania są niedostępne. Lane assist obecnie niedostępny. Front assist niedostępny. Wymagany przegląd od 5800km. Usterka czujniki parkowania. Substancja na samochodzie. Jeden kluczyk.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu



Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 73.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1