

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	29/23/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/015164
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Koparka kołowa ATLAS 190W
Nr fabryczny:	190W301569
Data sporządzenia raportu:	03-01-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 02.01.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest koparka kołowa ATLAS 190W. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	ATLAS
Typ/model:	190W
Numer fabryczny:	190W301569
Przebieg:	11762 mth
Rok produkcji:	2011

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	20 300 kg
Moc silnika:	116 kW
Pojemność silnika:	6700 cm ³
Szerokość łyżki:	2000 mm
Ogumienie:	Przód: 10.00R20 Tył: 10.00R20 (ogumienie różnych producentów)
Wyposażenie:	Klimatyzacja Radio Kamera tylna Centralne smarowanie Wyjście na młot Szybkozłącze Lemiesz łyżka kopia 650 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Brak akumulatorów – podłączono do zasilania zewnętrznego. Uszkodzona stacyjka, brak kluczyków. Maszynę uruchomiono przy pomocy prowizorycznego obejścia stacyjki. Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Ze względu na dekompletację nie wykonywano próby ruchowej oraz symulacji ruchów roboczych.

Zgodnie z przekazaną informacją przez zleceniodawcę. Maszyną w trakcie przyjęcia zjechało z lawety.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Widoczne wycieki oleju z układu hydraulicznego, zapocenie olejowe mostu tylnego oraz obrotnicy. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- akumulatory – brak,
- kluczyk do stacyjki – brak,
- stacyjka – uszkodzona,
- półoś napędowa PP – brak,
- koło PP – brak,
- wyświetlacz kamery cofania – pęknięty,
- klamka zewnętrzna drzwi – niesprawna,
- przeciwwaga – wgniecenia, zarysowania, ogniska korozji,
- obudowy boczne L – wgniecenia, zarysowanie, ogniska korozji,
- obudowy boczne P – wgniecenia, zarysowanie, ogniska korozji,
- obudowa kabiny - ogniska korozji,
- fotel operatora – przepalony miejscowo poszycie, zabrudzony,
- schodek wejścia do kabiny – zdeformowany,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Deklaracja zgodności WE
3. Karta maszyny

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















