

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	109/08/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS19/07849
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Kosiarka SPIDER ILD02
Nr fabryczny:	ILD021903-01077
Data sporządzenia raportu:	15-11-2024
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 14.11.2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest kosiarka SPIDER ILD02 do pracy w terenach o dużym nachyleniu. Znajduje zastosowanie przy utrzymaniu dróg, nasypów kolejowych, tereny o zróżnicowanym pochyleniu (parki, skarpy tramwajowe, osiedla).

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Kosiarka
Producent:	SPIDER
Typ/model:	ILD02
Numer fabryczny:	ILD021903-01077
Przebieg:	685 MTH
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa:	372 kg
Moc silnika:	17.9 kW
Paliwo:	Benzyna bezołowiowa
Prędkość maksymalna:	8 km/h
Szerokość cięcia:	1230 mm
Układ napędowy:	Hudrostatyczny
Wydajność:	do 7000 m ² /h
Zdolność wspinania:	55° przy zastosowaniu wciągarki
Wyposażenie:	Wciągarka SPIDER HSN 02, nr seryjny: HSN021905-05843, rok produkcji: 2019 Panel zdalnego sterowania Bateria 2 szt. Ładowarka

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (uruchomiono zespół tnący) – maszyna działa poprawnie. Nie wykonywano próby w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- akumulator – rozładowany, uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego,
- obudowa noży – wgniecenia, ogniska korozji,
- pokrywa silnika – rozerwana, brak fragmentu,
- obudowy boczne – odpryski, zarysowania,

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacyjki.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







