

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/19685/26/03/05
commission/ damage No. : 25/003220
Date of commission: 05-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159727
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Range Rover Evoque 23-
Type / version	Evoque 2.0 P250 mHEV Dynamic SE
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1893
Gross vehicle weight [kg]	2430
Wheelbase 1/2	2681
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	249/184
Gearbox	automatic
Registration /record No.	CT948CX
VIN / serial number	SALZA2BX5RH253428
Date of first registration	29-04-2024
Date of next. tech. test	29-04-2027
Year of manufacture	2024
Readout [km]	44 521 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	5,5 mm
	left	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	5,5 mm
back	right	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	6,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 3 światło stop centralnie montowane
2. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
3. Active Emergency Brake Assist
4. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
5. Android Auto
6. Apple CarPlay
7. Asystent hamowania awaryjnego
8. Asystent jazdy ECO
9. Asystent martwego punktu
10. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
11. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
12. Automated High-beam assist
13. Automatic headlight elevation control
14. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
15. Blokada zamków drzwi, konfigurowalna
16. Collision Warning System
17. Collision Warning System
18. Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
19. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
20. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
21. DSC - Dynamiczna kontrola stabilności jazdy
22. Dach standardowy
23. Dach w kolorze nadwozia
24. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
25. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Floor lighting, Side indicators
26. Dualzone automatic climate control
27. Dywaniki
28. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
29. EPB - Elektryczny hamulec postojowy
30. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
31. Electric tailgate
32. Electronic controlled suspension
33. Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi
34. Exterior design: other
35. Felgi aluminiowe 19, 5 ramienne (wzór 5136), z ogumieniem - Gloss Dark Grey/Diamond Turned
36. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień oraz
37. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień
38. Haczyki zakupowe w bagażniku
39. Hill holder
40. Interior lights: other accessories
41. Interior: other
42. Kamera cofania
52. Lampy tylne LED
53. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
54. Napęd na 4 koła, efektywny (Efficient Driveline)
55. Obsługa komend głosowych
56. Opony letnie M+S
57. Other
58. Other
59. Other
60. Oświetlenie powitalne
61. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
62. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej
63. Pakiet Power Plus
64. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
65. Pasy do mocowania bagażu
66. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
67. Power steering
68. Przygotowanie do montażu haka holowniczego
69. RSC - system zapobiegający dachowaniu
70. Radio cyfrowe DAB
71. Rear wiper
72. Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z podsufitką Morzine Ebony
73. Spoiler pokrywy bagażnika
74. Steering wheel with gear-switches
75. System audio Meridian
76. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
77. System multimedialny Pivi Pro
78. Szyba tylna podgrzewana
79. Szyby sterowane elektrycznie
80. TVBB - wektorowanie momentu obrotowego
81. Tempomat aktywny
82. Terrain Response 2
83. Traffic sign recognition
84. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40
85. Tylne nawiewy klimatyzacji
86. Tyre pressure control (RDC)
87. Uchwyt holownicze przednie i tylne
88. Uni-Lackierung
89. Wireless device charging
90. Wizualna procedura startowa (ruch wskazówek, zapalanie świateł i zegarów)
91. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
92. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne
93. Wykończenie wnętrza Dark Anodised

- | | |
|--|--|
| 43. Keyless go | 94. Wyświetlacz 11,4" |
| 44. Kierownica z listwą Moonlight Chrome | 95. Zaciski standardowe |
| 45. Kierownicy kolumna regulowana manualnie | 96. Zagłówek centralny w drugim rzędzie foteli |
| 46. Kierunkowskazy animowane, tylne | 97. Zagłówki pasywne przednie |
| 47. Klamki drzwi zewnętrzne chowane | 98. Zawieszenie pasywne |
| 48. Klamki zewnętrzne z możliwością oddzielnego blokowania -wewnętrzne, przednie | 99. Zbiornik paliwa standardowy |
| 49. Komputer pokładowy | 100. Zestaw do naprawy kół |
| 50. Kontrola głośności, dynamiczna | 101. Łączność Bluetooth |
| 51. LED front dim light | 102. Światła tylne przeciwmgielne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Exterior design: other | - |
| 2. Felgi aluminiowe 20, 10 - ramienne (wzór 1085) Gloss Black | - |
| 3. Metallic paint | - |
| 4. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewane siedzenia przednie | |
| Spryskiwacze lamp przednich | |
| Kierownica ogrzewana | |
| Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| 5. Soundsystem | - |
| 6. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja wymagany przegląd. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tuneł środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

C.1.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA III ODDZIAŁ TORUŃ		
C.1.2. 47219176700601		
C.1.3. 87-100 TORUŃ		
GRUDZIADZKA 110-114		
C.2.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA III ODDZIAŁ TORUŃ		
C.2.2. 47219176700601		
C.2.3. 87-100 TORUŃ		
GRUDZIADZKA 110-114		
C		
F.1	2430	F.2 2430
F.3	4230	
G	1893	O.1 1800
O.2	750	
P.1	1997,00	P.2 183,00
P.3	P/EE/---	
S.1	5	S.2 ---
L	2	
POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:		m. p.
		(PODPIS)
ADNOTACJE		

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu




Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1




Photo 50.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Kanapa tyl. - Inne 1




Photo 52.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1